



CNH INDUSTRIAL CAPITAL		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2165702	
CLIENTE: ESTADO: Piauí		Nº PROC. CLIENTE: 2165702 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí		Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :	
DADOS DO VEICULO					
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND PL6016 15 linhas PLANTADEIRA		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	
				PN155000087 / PRCY6015JMPD02830 2021 Não apçicável	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA		SIM ☐ NÃO ☒	
CÓDIGO		CÓDIGO		CONCESION. ☐ SIM ☒ NÃO	
V – VAZAMENTO		M – AMASSADO		D – DESGASTE	
R – RISCADO		Q – QUEBRADO		C – CORROÇÃO	
F – FALTA		A – AVARIADO			
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		DATA ULTIMA REVISÃO		N/A	
		PROXIMA REVISÃO		N/A	
CABINE		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D		OK D		OK D	
VIDROS		BANCOS		TAPETES	
GRADES		AR COND		FECHOS	
FAROIS		CONSOLE		MANUAIS	
DEGRAUS		MEDIDORES		COMANDOS	
MONITOR		LUZES		AQUECEDOR	
PORTA		LIMPA VIDROS		ALARME	
CINTOS		ESPELHOS		BUZINA	
ROPS CABINE		FOPS CABINE		P.EMS	
				Equipamento não dotado de cabine	
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D		OK D		OK D	
ÓLEO		RADIADOR		VENTILADOR	
NÍVEL DO ÓLEO		SIST. INJEÇÃO		MOT. VENT.	
PRESSÃO ÓLEO		FILTRO AR		POLÍES	
LIQ. REFRIG		TUBAGEN		CORREIAS	
NÍVEL L. REFR.		BOMBA ÁGUA		ALTERNADOR	
BATERIA		CABOS		RUIDOS	
				Equipamento não dotado de motor.	
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D		OK D		OK D	
TRANSMISSÕES		CAIXA		CONTROLES	
DIFERENCIAL		VEDAÇÕES		RUIDOS	
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D		OK D		OK D	
LANÇA		MOTORES		ROLOS COMPAC.	
BRAÇO		TUBAGENS		ÇAÇAMBA	
CILINDROS		B. VALVUAS		T. ELEVATORIS	
VAZAMENTOS		PINOS		GARFOS	
BOMBAS		LINK		ROLOS COMPAC.	
HASTES		ÓLEO			
				Mangueiras hidráulicas ressecadas, com necessidade de revisões.	
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D		OK D		OK D	
PLAINA		ENGATES		PNEUS	
PÁ AGRÍCOLA		TORRES		RODAS	
CILINDROS		CHASSI		FREIOS	
ESTEIRAS		SAPATAS		RODA GUIA	
R. DENTADA		M. GIRATORIA		PINOS	
				Caixas de semente danificadas pela ação do tempo, Pneus com desgaste,	
INSPEÇÃO NECESSÁRIA					
FUGAS / NÍVEIS		VERIFICAÇÕES VARIAS		OBSREVAÇÕES	
OK NOK		OK NOK		OK NOK	
ÓLEO HIDRÁULICO		GARFO, PINOS DE AJUSTE		CABOS ELÉTRICOS	
ÓLEO MOTOR		PROTETOR DE CARGA ALINHADO		TANQUE DE GÁS	
ÓLEO TRAVÕES		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA		AVISOS DE SEGURANÇA	
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO		FILTRO DE AR	
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR		CONTROLES DE ELEVAÇÃO	
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS		CONTROLE DE INCLINAÇÃO	
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	
		CORREIAS DO MOTOR		MEDIDOR COMBUSTÍVEL	
AVALIAÇÃO					
Valor de mercado:		Fontes de Consultas: usadoagricola.com		DATA DO PEDIDO:	
Média de Preço Valor de Venda e Compra.		R\$ 350.000,00		02/03/2026	
Índice de Depreciação :		Ruim 55%		NOME: Marcelo Bigotto	
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 157.500,00		ASSINATURA	