



CNH INDUSTRIAL CAPITAL		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2182733	
CLIENTE: ESTADO: Piauí		Nº PROC. CLIENTE: 2182733 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:	CONTRATO: 2182733
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí		Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :	BAIRRO:
DADOS DO VEICULO					
MARCA: MODELO: TIPO :	NEW HOLLAND T8.430 Trator Agrícola	Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	T840CB00077 / HCCZ8405VMCN28985 2021 Sem carga de bateria não sendo possível a verificação de horas trabalhadas		NR MOTOR: Obstruído
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA		SIM NÃO CONCESION. SIM NÃO	
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA		
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO		
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		DATA ÚLTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO		N/A HR N/A HR	
CABINE		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK	D	OK	D	OK	D
VIDROS	☒	ok	BANCOS	☒	S
GRADES	☒	ok	AR COND	☒	ok
FARÓIS	☒	ok	CONSOLE	☒	F
DEGRAUS	☒	ok	MEDIDORES	☒	ok
MONITOR	☒	E	LUZES	☒	ok
PORTA	☒	ok	LIMPA VIDROS	☒	E
CINTOS	☒	ok	ESPELHOS	☒	E
ROPS CABINE	☒	ok	FOPS CABINE	☒	ok
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK	D	OK	D	OK	D
ÓLEO	☒	D	RADIADOR	☒	ok
NÍVEL DO ÓLEO	☒	ok	SIST. INJEÇÃO	☒	ok
PRESSÃO ÓLEO	☒	ok	FILTRO AR	☒	ok
LIQ. REFRIG	☒	D	TUBAGEN	☒	ok
NÍVEL L. REFR.	☒	D	BOMBA ÁGUA	☒	ok
BATERIA	☒	D	CABOS	☒	ok
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK	D	OK	D	OK	D
TRANSMISSÕES	☒	ok	CAIXA	☒	E
DIFERENCIAL	☒	ok	VEDAÇÕES	☒	ok
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK	D	OK	D	OK	D
LANÇA	☒	ok	MOTORES	☒	E
BRAÇO	☒	ok	TUBAGENS	☒	ok
CILINDROS	☒	ok	B. VALVUAS	☒	ok
VAZAMENTOS	☒	ok	PINOS	☒	ok
BOMBAS	☒	ok	LINK	☒	ok
HASTES	☒	ok	ÓLEO	☒	D
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK	D	OK	D	OK	D
PLAINA	☒	ok	ENGATES	☒	D
PÁ AGRÍCOLA	☒	ok	TORRES	☒	D
CILINDROS	☒	ok	CHASSI	☒	ok
ESTEIRAS	☒	ok	SAPATAS	☒	ok
R. DENTADA	☒	ok	M. GIRATORIA	☒	ok
INSPEÇÃO NECESSÁRIA					
FUGAS / NÍVEIS	OK	NOK	VERIFICAÇÕES VARIAS	OK	NOK
ÓLEO HIDRÁULICO	☒	ok	GARFO, PINOS DE AJUSTE	☒	ok
ÓLEO MOTOR	☒	D	PROTECTOR DE CARGA ALINHADO	☒	ok
ÓLEO TRAVÕES	☒	ok	SUPORTE DO ENCOSTO CARGA	☒	ok
			TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO	☒	ok
			COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR	☒	E
			CONTROLE DE ABAIXAMENTO	☒	E
			MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS	☒	E
			MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	☒	ok
			CORREIAS DO MOTOR	☒	D
			CABOS ELÉTRICOS	☒	ok
			TANQUE DE GÁS	☒	ok
			AVISOS DE SEGURANÇA	☒	ok
			FILTRO DE AR	☒	D
			CONTROLES DE ELEVAÇÃO	☒	E
			DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	☒	E
			CONTROLE DE INCLINAÇÃO	☒	E
			MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	☒	E
			MEDIDOR COMBUSTÍVEL	☒	ok
O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.					
AVALIAÇÃO					
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.		Fontes de Consultas: POPAGRO R\$ 1.200.000,00		DATA DO PEDIDO: 26/02/2026	
Índice de Depreciação :		Regular 40%		NOME: Marcelo Bigotto	
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 720.000,00		ASSINATURA	