



CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS				
				Nº PROCESSO CNH 2246095				
CLIENTE: ESTADO: Piauí				Nº PROC. CLIENTE: 2246095 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:		
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí				Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :		
DADOS DO VEICULO								
MARCA: MODELO: TIPO :		BALDAN GTS 2000 GUINCHO BIG BAG TRASEIRO		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		61075641008001 2021 Não informado Horas trilha		
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO			SIM ☐ NÃO ☒ N/A N/A	
CÓDIGO								
CÓDIGO								
CÓDIGO								
V – VAZAMENTO M - AMASSADO D – DESGASTE F - FALTA				CONCESION. ☐ SIM ☒ NÃO			Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
R - RISCADO Q - QUEBRADO C – CORROSÃO A - AVARIADO								
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).								
CABINE								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK D OK D OK D								
VIDROS ☒ BANCOS ☒ TAPETES ☒								
GRADES ☒ AR COND ☒ FECHOS ☒								
FARÓIS ☒ CONSOLE ☒ MANUAIS ☐								
DEGRAUS ☒ MEDIDORES ☒ COMANDOS ☒								
MONITOR ☒ LUZES ☒ AQUECEDOR ☒								
PORTA ☒ LIMPA VIDROS ☒ ALARME ☒								
CINTOS ☒ ESPELHOS ☒ BUZINA ☒								
ROPS CABINE ☒ FOPS CABINE ☒ P.EMS ☒								
OBSERVAÇÃO - CABINE								
Equipamento não dotado de cabine.								
MOTOR								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK D OK D OK D								
ÓLEO ☐ RADIADOR ☐ VENTILADOR ☐								
NÍVEL DO ÓLEO ☐ SIST. INJEÇÃO ☐ MOT. VENT. ☐								
PRESSÃO ÓLEO ☐ FILTRO AR ☐ POLIES ☐								
LIQ. REFRIG ☐ TUBAGEN ☐ CORREIAS ☐								
NÍVEL L. REFR. ☐ BOMBA ÁGUA ☐ ALTERNADOR ☐								
BATERIA ☐ CABOS ☐ RUÍDOS ☐								
OBSERVAÇÃO - MOTOR								
Equipamento não dotado de motor.								
TRANSMISSÃO								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK D OK D OK D								
TRANSMISSÕES ☐ CAIXA ☐ CONTROLES ☐								
EIXO CARDAN ☐ VEDAÇÕES ☐ RUÍDOS ☐								
OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO								
Equipamento não dotado de transmissão.								
SISTEMA HIDRÁULICO								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK D OK D OK D								
LANÇA ☐ MOTORES ☐ ROLOS COMPAC. ☐								
BRAÇO ☐ TUBAGENS ☒ D CAÇAMBA ☐								
CILINDROS ☒ B. VALVUAS ☒ D T. ELEVATORIS ☐								
VAZAMENTOS ☐ PINOS ☒ D GARFOS ☐								
BOMBAS ☒ LINK ☐ D ROLOS COMPAC. ☐								
HASTES ☒ ÓLEO ☐ D D								
OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO								
Sem teste de funcionamento, com necessidade revisões.								
PNEUS & ACESSÓRIOS								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK D OK D OK D								
PLAINA ☐ ENGATES ☒ D PNEUS ☒ D								
PÁ AGRÍCOLA ☐ TORRES ☐ D RODAS ☒ D								
CILINDROS ☒ CHASSI ☒ ok FREIOS ☐								
ESTEIRAS ☐ SAPATAS ☐ RODA GUIA ☐								
R. DENTADA ☐ M. GIRATORIA ☐ PINOS ☐								
OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS								
INSPEÇÃO NECESSÁRIA								
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK OBSREVAÇÕES								
ÓLEO HIDRÁULICO ☐				GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒ D		CABOS ELÉTRICOS ☐		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.
ÓLEO MOTOR ☐				PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☒		TANQUE DE GÁS ☐		
ÓLEO TRAVÕES ☐				SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐		AVISOS DE SEGURANÇA ☒ ok		
				TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ D		FILTRO DE AR ☐		
				COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒ E		CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ E		
				CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☐		
				MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☐		CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☐		
				MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ ok		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐		
				CORREIAS DO MOTOR ☐		MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐		
AVALIAÇÃO								
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda :				Fontes de Consultas: RURALMAQBR R\$ 22.000,00				
Índice de Depreciação:				Ruim 55%				
Valor Sugestivo de Avaliação :				R\$ 9.900,00				
				DATA DO PEDIDO: 02/03/2026				
				NOME: Marcelo Bigotto				
				ASSINATURA				