



CAPITAL		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS	
		Nº PROCESSO CNH 2182733	
CLIENTE: ESTADO: Piauí		Nº PROC. CLIENTE: 2182733 CIDADE: Teresina	LOCATARIO: CEP: CONTRATO: 2182733
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí		Nº CEP:	CIDADE: Teresina HORA :
DADOS DO VEICULO			
MARCA: MODELO: TIPO :	NEW HOLLAND T8.355 Trator Agrícola	Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	T835CB00002 / HCCZ8355EMCN28632 2021 Sem carga de bateria não sendo possível a verificação de horas trabalhadas NR MOTOR: Obstruído
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); E – Falta (peça faltante).		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rast, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CABINE		OBSERVAÇÃO - CABINE	
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			
OK D	OK D	OK D	
VIDROS ☒ ok	BANCOS ☒ ok	TAPETES ☒ S	
GRADES ☒ ok	AR COND ☒ E	FECHOS ☒ ok	
FARÓIS ☒ ok	CONSOLE ☒ ok	MANUAIS ☐ F	
DEGRAUS ☒ ok	MEDIDORES ☒ E	COMANDOS ☒ ok	
MONITOR ☒ E	LUZES ☒ ok	AQUECEDOR ☒ ok	
PORTA ☒ ok	LIMPA VIDROS ☒ ok	ALARME ☒ E	
CINTOS ☒ ok	ESPELHOS ☒ ok	BUZINA ☒ E	
ROPS CABINE ☒ ok	FOPS CABINE ☒ ok	P.EMS ☒ ok	
MOTOR		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			
OK D	OK D	OK D	
ÓLEO ☒ D	RADIADOR ☒ ok	VENTILADOR ☐	
NÍVEL DO ÓLEO ☒ ok	SIST. INJEÇÃO ☒ ok	MOT. VENT. ☐	
PRESSÃO ÓLEO ☒ ok	FILTRO AR ☒ D	POLIES ☒ ok	
LIQ. REFRIG ☒ D	TUBAGEN ☒ ok	CORREIAS ☒ ok	
NÍVEL L. REFR. ☒ D	BOMBA ÁGUA ☒ ok	ALTERNADOR ☒ ok	
BATERIA ☒ D	CABOS ☒ ok	RUÍDOS ☐	
TRANSMISSÃO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			
OK D	OK D	OK D	
TRANSMISSÕES ☒ ok	CAIXA ☒ ok	CONTROLES ☒ E	
DIFERENCIAL ☐	VEDAÇÕES ☒ ok	RUÍDOS ☐	
SISTEMA HIDRÁULICO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			
OK D	OK D	OK D	
LANÇA ☐	MOTORES ☒ E	ROLOS COMPAC. ☐	
BRAÇO ☒ ok	TUBAGENS ☒ ok	CAÇAMBA ☐	
CILINDROS ☒ ok	B. VALVUAS ☒ ok	T. ELEVATORIS ☐	
VAZAMENTOS ☐	PINOS ☒ ok	GARFOS ☐	
BOMBAS ☒ ok	LINK ☒ ok	ROLOS COMPAC. ☐	
HASTES ☒ ok	ÓLEO ☒ D		
PNEUS & ACESSÓRIOS		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO			
OK D	OK D	OK D	
PLAINA ☐	ENGATES ☒ ok	PNEUS ☒ D	
PÁ AGRÍCOLA ☐	TORRES ☒ ok	RODAS ☒ D	
CILINDROS ☒ ok	CHASSI ☒ ok	FREIOS ☒ ok	
ESTEIRAS ☐	SAPATAS ☐	RODA GUIA ☐	
R. DENTADA ☐	M. GIRATORIA ☐	PINOS ☐	
INSPEÇÃO NECESSÁRIA			
FUGAS / NÍVEIS	OK NOK	VERIFICAÇÕES VARIAS	OK NOK
ÓLEO HIDRÁULICO ☒ ok		GARFO, PINOS DE AJUSTE ☐	
ÓLEO MOTOR ☒ D		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☐	
ÓLEO TRAVÕES ☒ ok		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐	
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ ok	
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒ E	
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☒ E	
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☒ E	
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ ok	
		CORREIAS DO MOTOR ☒ D	
		CABOS ELÉTRICOS ☒ ok	
		TANQUE DE GÁS ☐	
		AVISOS DE SEGURANÇA ☒ ok	
		FILTRO DE AR ☒ D	
		CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ E	
		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☒ E	
		CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☒ E	
		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☒ E	
		MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☒ ok	
O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.			
AVALIAÇÃO			
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.		Fontes de Consultas: POPAGRO R\$ 1.000.000,00	
Índice de Depreciação :		Regular 40%	
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 600.000,00	
		DATA DO PEDIDO: 26/02/2026	
		NOME: Marcelo Bigotto	
		ASSINATURA	