



CNH INDUSTRIAL CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMORA – EQUIPAMENTOS				Nº PROCESSO CNH 2170296						
CLIENTE: ESTADO: São Paulo				Nº PROC. CLIENTE: 2170296 CIDADE: Itapeva				LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2170296				
LOCAL DA VISTORIA: Avaliação remota - Central Maquinas Agricolas Ltda ESTADO: São Paulo				Nº CEP:				CIDADE: Itapeva HORA :		BAIRRO:				
DADOS DO VEICULO														
MARCA: MODELO: TIPO :		SÃO JOSE GRAN STANDARD 13.000 CARRETA GRAÑELEIRA		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		A05930-04 2021 Não aplicável		NR MOTOR:						
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS						
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO		SIM ☐ ☐ N/A N/A	NÃO ☒ ☒ HR HR	CONCESION. ☐ SIM ☒ NÃO	Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros					
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO											
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA											
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO											
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).														
CABINE						OBSERVAÇÃO - CABINE								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO														
OK D OK D OK D														
VIDROS	☐		BANCOS	☐		TAPETES	☐		Não dotado de cabine.					
GRADES	☐		AR COND	☐		FECHOS	☐							
FARÓIS	☐		CONSOLE	☐		MANUAIS	☐							
DEGRAUS	☐		MEDIDORES	☐		COMANDOS	☐							
MONITOR	☐		LUZES	☐		AQUECEDOR	☐							
PORTA	☐		LIMPA VIDROS	☐		ALARME	☐							
CINTOS	☐		ESPELHOS	☐		BUZINA	☐							
ROPS CABINE	☐		FOPS CABINE	☐		P.EMS	☐							
MOTOR						OBSERVAÇÃO - MOTOR								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO														
OK D OK D OK D														
ÓLEO	☐		RADIADOR	☐		VENTILADOR	☐		Não dotado de motor.					
NÍVEL DO ÓLEO	☐		SIST. INJEÇÃO	☐		MOT. VENT.	☐							
PRESSÃO ÓLEO	☐		FILTRO AR	☐		POLIES	☐							
LIQ. REFRIG	☐		TUBAGEN	☐		CORREIAS	☐							
NÍVEL L. REFR.	☐		BOMBA ÁGUA	☐		ALTERNADOR	☐							
BATERIA	☐		CABOS	☐		RUÍDOS	☐							
TRANSMISSÃO						OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO														
OK D OK D OK D														
TRANSMISSÕES	☒	ok	CAIXA	☒	ok	CONTROLES	☒	E	Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões.					
DIFERENCIAL	☐		VEDAÇÕES	☒	ok	RUÍDOS	☐							
SISTEMA HIDRÁULICO						OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO														
OK D OK D OK D														
LANÇA	☐		MOTORES	☐		ROLOS COMPAC.	☐		Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões.					
BRAÇO	☐		TUBAGENS	☒	ok	CAÇAMBA	☒	ok						
CILINDROS	☒	D	B. VALVUAS	☐		T. ELEVATORIS	☐							
VAZAMENTOS	☐		PINOS	☒	ok	GARFOS	☐							
BOMBAS	☒	ok	LINK	☒	ok	ROLOS COMPAC.	☐							
HASTES	☐		ÓLEO	☐										
PNEUS & ACESSÓRIOS						OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO														
OK D OK D OK D														
PLAINA	☐		ENGATES	☒	ok	PNEUS	☐	ok	Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões.					
PÁ AGRÍCOLA	☐		TORRES	☐		RODAS	☐	ok						
CILINDROS	☒	ok	CHASSI	☒	ok	FREIOS	☐							
ESTEIRAS	☐		SAPATAS	☐		RODA GUIA	☐							
R. DENTADA	☐		M. GIRATORIA	☐		PINOS	☐							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA														
FUGAS / NÍVEIS		OK	NOK	VERIFICAÇÕES VARIAS		OK	NOK	OK	NOK	OBSREVAÇÕES				
ÓLEO HIDRÁULICO	☐			GARFO, PINOS DE AJUSTE	☒	ok	CABOS ELÉTRICOS	☐		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.				
ÓLEO MOTOR	☐			PROTECTOR DE CARGA ALINHADO	☒	ok	TANQUE DE GÁS	☐						
ÓLEO TRAVÕES	☐			SUPORTE DO ENCOSTO CARGA	☐		AVISOS DE SEGURANÇA	☐						
				TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO	☐		FILTRO DE AR	☐						
</														