



CNH INDUSTRIAL CAPITAL						REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS													
						Nº PROCESSO CNH 2278892													
CLIENTE:						Nº PROC. CLIENTE: 2278892				LOCATARIO:		CONTRATO: 2278892							
ESTADO: São Paulo						CIDADE: Ourinhos				CEP:									
LOCAL DA VISTORIA: CENTRAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA						Nº				CIDADE: Ourinhos		BAIRRO: Não informado							
ESTADO: São Paulo						CEP:				HORA :									
DADOS DO VEICULO																			
MARCA:		CASE		Nº DE SÉRIE/CHASSI:		3C2SF503705 / HCCB252KEPC330246				NR MOTOR: Não dotado de motor									
MODELO:		3020 25 PÉS		ANO FABRICAÇÃO:		2023													
TIPO :		PLATAFORMA DE CORTE		HR:		Sem informação													
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL						PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA						OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS							
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)						MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO						SIM NÃO ☐ ☒ N/A HR N/A HR		CONC ESION. ☐ SIM ☒ NÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO															
V – VAZAMENTO		M – AMASSADO		D – DESGASTE														F - FALTA	
R - RISCADO		Q - QUEBRADO		C – CORROSÃO														A - AVARIADO	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).																			
CABINE						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - CABINE							
VIDROS						OK D OK D OK D						Equipamento não dotado de cabine							
GRADES						☐													
FAROLIS						☐													
DEGRAUS						☐													
MONITOR						☐													
PORTA						☐													
CINTOS						☐													
ROPS CABINE						☐													
MOTOR						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - MOTOR							
ÓLEO						OK D OK D OK D						Equipamento não dotado de Motor							
NÍVEL DO ÓLEO						☐													
PRESSÃO ÓLEO						☐													
LIQ. REFRIG						☐													
NÍVEL L. REFR.						☐													
BATERIA						☐													
TRANSMISSÃO						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO							
TRANSMISSÕES						OK D OK D OK D						Sem avarias aparentes.							
EIXO CARDAN						☒ ok ☐ CAIXA ☐ CONTROLES ☒ ok													
SISTEMA HIDRÁULICO						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO							
LANÇA						OK D OK D OK D						Sem teste de funcionamento com necessidade de revisões.							
BRAÇO						☐													
CILINDROS						☒ ok ☐ MOTORES ☐													
VAZAMENTOS						☐ B. VALVAS ☒ ok ☐ TUBAGENS ☒ ok ☐ CAÇAMBA ☐													
BOMBAS						☒ ok ☐ PINOS ☒ ok ☐ GARFOS ☐													
HAUSTES						☒ ok ☐ LINK ☒ ok ☐ ROLOS COMPAC. ☐													
PNEUS & ACESSÓRIOS						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS							
PLAINA						OK D OK D OK D						desacoplado da colheitadeira sem teste de funcionamento.							
PÁ AGRÍCOLA						☐													
CILINDROS						☒ ok ☐ ENGATES ☒ ok ☐ PNEUS ☐													
ESTEIRAS						☐ TORRES ☐													
R. DENTADA						☐ CHASSI ☒ ok ☐ RODAS ☐													
						☐ SAPATAS ☐													
						☐ M. GIRATORIA ☐													
INSPEÇÃO NECESSÁRIA																			
FUGAS / NÍVEIS						OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK OBSREVAÇÕES													
ÓLEO HIDRÁULICO						☒ ok ☐ GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒ ok ☐ CABOS ELÉTRICOS ☐						O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.							
ÓLEO MOTOR						☐						As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota							
ÓLEO TRAVÕES						☐													
						☐ SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐													
						☒ TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ ok ☐													
						☒ COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒ ok ☐													
						☐ CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐													
						☒ MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☒ NA ☐													
						☒ MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ ok ☐													
						☐ CORREIAS DO MOTOR ☐													
AVALIAÇÃO																			
Valor de mercado:						Fontes de Consultas: COAMO REVENDAS AGRÍCOLAS						DATA DO PEDIDO: 10/02/2026		NOME: Marcelo Bigotto		ASSINATURA			
Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma:						R\$ 180.000,00													
Índice de Depreciação:						Bom 25%													
Valor Sugestivo de Avaliação Plataforma :						R\$ 135.000,00													