



CNH INDUSTRIAL CAPITAL		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS			
		Nº PROCESSO CNH 2296940			
CLIENTE: ESTADO: São Paulo		Nº PROC. CLIENTE: 2296940 CIDADE: Ourinhos		LOCATARIO: CEP:	CONTRATO: 2296940
LOCAL DA VISTORIA: CENTRAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ESTADO: São Paulo		Nº CEP:		CIDADE: Ourinhos HORA :	BAIRRO: Não informado
DADOS DO VEICULO					
MARCA: MODELO: TIPO :	TURIM 25 Pés CARRETA AGRICOLA	Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	CTP49720324 2024 Não aplicável	NR MOTOR:	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA		SIM ☐ NÃO ☒ CONCESION. ☐ SIM ☒ NÃO	
CÓDIGO		DATA ULTIMA REVISÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROSÃO A – AVARIADO		N/A HR			
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		N/A HR			
CABINE		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D		OK D		OK D	
VIDROS GRADES FARÓIS DEGRAUS MONITOR PORTA CINTOS ROPS CABINE		BANCOS AR COND CONSOLE MEDIDORES LUZES LIMPA VIDROS ESPELHOS FOPS CABINE		TAPETES FECHOS MANUAIS COMANDOS AQUECEDOR ALARME BUZINA P.EMS	
				Não dotado de cabine.	
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D		OK D		OK D	
ÓLEO NÍVEL DO ÓLEO PRESSÃO ÓLEO LIQ. REFRIG NÍVEL L. REFR. BATERIA		RADIADOR SIST. INJEÇÃO FILTRO AR TUBAGEN BOMBA ÁGUA CABOS		VENTILADOR MOT. VENT. POLIES CORREIAS ALTERNADOR RUIDOS	
				Não dotado de motor	
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D		OK D		OK D	
TRANSMISSÕES DIFERENCIAL		CAIXA VEDAÇÕES		CONTROLES RUIDOS	
				Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões	
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D		OK D		OK D	
LANÇA BRAÇO CILINDROS VAZAMENTOS BOMBAS HASTES		MOTORES TUBAGENS B. VALVUAS PINOS LINK ÓLEO		ROLOS COMPAC. CAÇAMBA T. ELEVATORIS GARFOS ROLOS COMPAC.	
				Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões	
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D		OK D		OK D	
PLAINA PÁ AGRÍCOLA CILINDROS ESTEIRAS R. DENTADA		ENGATES TORRES CHASSI SAPATAS M. GIRATORIA		PNEUS RODAS FREIOS RODA GUIA PINOS	
				Sem avarias aparentes, com necessidade de revisões	
INSPEÇÃO NECESSÁRIA					
FUGAS / NÍVEIS		VERIFICAÇÕES VARIAS		OBSREVAÇÕES	
OK NOK		OK NOK		OK NOK	
ÓLEO HIDRÁULICO ÓLEO MOTOR ÓLEO TRAVÕES		GARFO, PINOS DE AJUSTE PROTETOR DE CARGA ALINHADO SUPORTE DO ENCOSTO CARGA TRAVÔES DE ESTACIONAMENTO COMANDO DE ESTACIONAMENTO FR E TR CONTROLE DE ABAIXAMENTO MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS CORREIAS DO MOTOR		CABOS ELÉTRICOS TANQUE DE GÁS AVISOS DE SEGURANÇA FILTRO DE AR CONTROLES DE ELEVAÇÃO DIREÇÃO FUNCIONAMENTO CONTROLE DE INCLINAÇÃO MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO MEDIDOR COMBUSTÍVEL	
				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do veículo foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
AVALIAÇÃO					
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.		Fontes de Consultas: CAMINHOS E CARRETAS R\$ 35.000.,00		DATA DO PEDIDO: 16/01/2026	
Índice de Depreciação :		Bom 25%		NOME: Marcelo Bigotto	
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 26.250,00		ASSINATURA	