



				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS Nº PROCESSO CNH 2229558							
CLIENTE: ESTADO: Mato Grosso do Sul				Nº PROC. CLIENTE: 2229558 CIDADE: Ponta Porá		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2229558			
LOCAL DA VISTORIA: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ESTADO: Mato Grosso do Sul				Nº CEP:		CIDADE: Ponta Porá HORA :		BAIRRO:			
DADOS DO VEÍCULO											
MARCA: METHALC MODELO: 18x50 18 LINHAS TIPO: Plataforma de Milho		Nº DE SÉRIE/CHASSI: P5945 ANO FABRICAÇÃO: 2023 HR: não sendo possível a verificação.				NR MOTOR: Não aplicável					
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PRÓXIMA REVISÃO				SIM ☐ NÃO ☒ CONCESION. ☒ SIM ☐ NÃO Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CÓDIGO											
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA											
R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROSÃO A – AVARIADO											
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).											
CABINE (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D OK D OK D										Equipamento não dotado de cabine.	
VIDROS ☐ BANCOS ☐ TAPETES ☐											
GRADES ☐ AR COND ☐ FECHOS ☐											
FARÓIS ☐ CONSOLE ☐ MANUAIS ☐											
DEGRAUS ☐ MEDIDORES ☐ COMANDOS ☐											
MONITOR ☐ LUZES ☐ AQUECEDOR ☐											
PORTA ☐ LIMPA VIDROS ☐ ALARME ☐											
CINTOS ☐ ESPELHOS ☐ BUZINA ☐											
ROPS CABINE ☐ FOPS CABINE ☐ P.EMS ☐											
MOTOR (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D OK D OK D										Equipamento não dotado de motor.	
ÓLEO ☐ RADIADOR ☐ VENTILADOR ☐											
NÍVEL DO ÓLEO ☐ SIST. INJEÇÃO ☐ MOT. VENT. ☐											
PRESSÃO ÓLEO ☐ FILTRO AR ☐ POLIES ☐											
LIQ. REFRIG ☐ TUBAGEN ☐ CORREIAS ☐											
NÍVEL L. REFR. ☐ BOMBA ÁGUA ☐ ALTERNADOR ☐											
BATERIA ☐ CABOS ☐ RUÍDOS ☐											
TRANSMISSÃO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO											
OK D OK D OK D										Sem avarias aparente.	
TRANSMISSÕES ☒ CAIXA ☒ CONTROLES ☐											
EIXO CARDAN ☒ VEDAÇÕES ☒ RUÍDOS ☐											
SISTEMA HIDRÁULICO (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D OK D OK D										Correias e engrenagens sem avarias aparente.	
LANÇA ☐ MOTORES ☐ ROLOS COMPAC. ☐											
BRAÇO ☐ TUBAGENS ☐ CAÇAMBA ☐											
CILINDROS ☐ B. VALVUAS ☐ T. ELEVATORIS ☐											
VAZAMENTOS ☐ PINOS ☒ GARFOS ☐											
BOMBAS ☐ LINK ☐ ROLOS COMPAC. ☐											
HASTES ☐ ÓLEO ☐											
PNEUS & ACESSÓRIOS (OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO										OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D OK D OK D										Equipamento não dotado de pneus. Equipamento aparentemente em bom estado de conservação,	
PLAINA ☐ ENGATES ☒ PNEUS ☐											
PÁ AGRÍCOLA ☐ TORRES ☐ RODAS ☐											
CILINDROS ☐ CHASSI ☒ FREIOS ☐											
ESTEIRAS ☐ SAPATAS ☐ RODA GUIA ☐											
R. DENTADA ☐ M. GIRATORIA ☐ PINOS ☐											
INSPEÇÃO NECESSÁRIA											
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK										OBSERVAÇÕES	
ÓLEO HIDRÁULICO ☐ GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒ CABOS ELÉTRICOS ☐										O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
ÓLEO MOTOR ☐ PROTETOR DE CARGA ALINHADO ☐ TANQUE DE GÁS ☐											
ÓLEO TRAVÕES ☐ SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐ AVISOS DE SEGURANÇA ☒											
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☐ FILTRO DE AR ☐											
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☐ CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☐											
CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐ DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☐											
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☐ CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☐											
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☐ MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐											
CORREIAS DO MOTOR ☒ MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐											
AVALIAÇÃO											
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra:		Fontes de Consultas: Caminhões e carretas – AGRO BOSCHI R\$ 210.000,00				DATA DO PEDIDO: 30/12/2025		 ASSINATURA			
Índice de Depreciação:		Bom 25%									
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 157.500,00				NOME: Marcelo Bigotto					