



CNH INDUSTRIAL CAPITAL		REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS			
		Nº PROCESSO CNH 2163368			
CLIENTE: ESTADO: Piauí		Nº PROC. CLIENTE: 2163368 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:	CONTRATO: 2163368
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí		Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :	BAIRRO:
DADOS DO VEICULO					
MARCA: MODELO: TIPO :	NEW HOLLAND 40F DRAPER Plataforma de corte	Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:	DHNX4000228 / HCCB40FNCMCK19500 2021 Não informado Horas trilha		
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA		SIM ☐ NÃO ☒	Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CONC ESION. ☐ SIM ☒ NÃO	
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA		
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO		
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO		N/A N/A	HR HR
CABINE		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK	D	OK	D	OK	D
VIDROS	☒	BANCOS	☒	TAPETES	☒
GRADES	☒	AR COND	☒	FECHOS	☒
FARÓIS	☒	CONSOLE	☒	MANUAIS	☐
DEGRAUS	☒	MEDIDORES	☒	COMANDOS	☒
MONITOR	☒	LUZES	☒	AQUECEDOR	☒
PORTA	☒	LIMPA VIDROS	☒	ALARME	☒
CINTOS	☒	ESPELHOS	☒	BUZINA	☒
ROPS CABINE	☒	FOPS CABINE	☒	P.EMS	☒
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK	D	OK	D	OK	D
ÓLEO	☐	RADIADOR	☐	VENTILADOR	☐
NÍVEL DO ÓLEO	☐	SIST. INJEÇÃO	☐	MOT. VENT.	☐
PRESSÃO ÓLEO	☐	FILTRO AR	☐	POLIES	☐
LIQ. REFRIG	☐	TUBAGEN	☐	CORREIAS	☐
NÍVEL L. REFR.	☐	BOMBA ÁGUA	☐	ALTERNADOR	☐
BATERIA	☐	CABOS	☐	RUIDOS	☐
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK	D	OK	D	OK	D
TRANSMISSÕES	☒	CAIXA	☒	CONTROLES	☒
EIXO CARDAN	☐	VEDAÇÕES	☐	RUIDOS	☐
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK	D	OK	D	OK	D
LANÇA	☐	MOTORES	☐	ROLOS COMPAC.	☐
BRAÇO	☐	TUBAGENS	☒	CAÇAMBA	☐
CILINDROS	☒	B. VALVUAS	☒	T. ELEVATORIS	☐
VAZAMENTOS	☐	PINOS	☒	GARFOS	☐
BOMBAS	☒	LINK	☒	ROLOS COMPAC.	☐
HASTES	☒	ÓLEO	☐		
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK	D	OK	D	OK	D
PLAINA	☐	ENGATES	☒	PNEUS	☒
PÁ AGRÍCOLA	☐	TORRES	☐	RODAS	☒
CILINDROS	☒	CHASSI	☒	FREIOS	☐
ESTEIRAS	☐	SAPATAS	☐	RODA GUIA	☐
R. DENTADA	☐	M. GIRATORIA	☐	PINOS	☐
INSPEÇÃO NECESSÁRIA					
FUGAS / NÍVEIS		VERIFICAÇÕES VARIAS		OBSREVAÇÕES	
OK	NOK	OK	NOK	OK	NOK
ÓLEO HIDRÁULICO	☐	GARFO, PINOS DE AJUSTE	☒	CABOS ELÉTRICOS	☐
ÓLEO MOTOR	☐	PROTECTOR DE CARGA ALINHADO	☒	TANQUE DE GÁS	☐
ÓLEO TRAVÕES	☐	SUPORTE DO ENCOSTO CARGA	☐	AVISOS DE SEGURANÇA	☒
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO	☒	FILTRO DE AR	☐
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR	☒	CONTROLES DE ELEVAÇÃO	☒
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO	☐	DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	☐
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS	☐	CONTROLE DE INCLINAÇÃO	☐
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	☒	MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	☐
		CORREIAS DO MOTOR	☒	MEDIDOR COMBUSTÍVEL	☐
AVALIAÇÃO					
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma:		Fontes de Consultas: AGROPOP R\$ 350.000,00		DATA DO PEDIDO: 30/01/2026	
Índice de Depreciação: Plataforma:		Ruim 55%		NOME: Marcelo Bigotto	
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira e Plataforma :		R\$ 157.500,00		ASSINATURA	