



CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS						
				Nº PROCESSO CNH 2163349						
CLIENTE: ESTADO: Piauí				Nº PROC. CLIENTE: 2163349 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:				
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí				Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :				
DADOS DO VEICULO										
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND 30F DRAPER Plataforma de corte		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		DHNX3000178 / HCCB30FNKMCK20041 2021 Não informado Horas trilha				
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO			SIM ☐ NÃO ☒ N/A N/A	NÃO ☒ SIM ☐ NÃO ☒ HR HR	CONC ESION. ☐ SIM ☒ NÃO ☒ Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO							
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA							
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO							
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).										
CABINE				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE		
OK D OK D OK D				OK D				Equipamento não dotado de cabine.		
VIDROS ☒ BANCOS ☒ TAPETES ☒										
GRADES ☒ AR COND ☒ FECHOS ☒										
FARÓIS ☒ CONSOLE ☒ MANUAIS ☐										
DEGRAUS ☒ MEDIDORES ☒ COMANDOS ☒										
MONITOR ☒ LUZES ☒ AQUECEDOR ☒										
PORTA ☒ LIMPA VIDROS ☒ ALARME ☒										
CINTOS ☒ ESPELHOS ☒ BUZINA ☒										
ROPS CABINE ☒ FOPS CABINE ☒ P.EMS ☒										
MOTOR				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR		
OK D OK D OK D				OK D				Equipamento não dotado de motor.		
ÓLEO ☐ RADIADOR ☐ VENTILADOR ☐										
NÍVEL DO ÓLEO ☐ SIST. INJEÇÃO ☐ MOT. VENT. ☐										
PRESSÃO ÓLEO ☐ FILTRO AR ☐ POLIES ☐										
LIQ. REFRIG ☐ TUBAGEN ☐ CORREIAS ☐										
NÍVEL L. REFR. ☐ BOMBA ÁGUA ☐ ALTERNADOR ☐										
BATERIA ☐ CABOS ☐ RUÍDOS ☐										
TRANSMISSÃO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO
OK D OK D OK D				OK D				Sem teste de funcionamento, com necessidade revisões.		
TRANSMISSÕES ☒ CAIXA ☒ CONTROLES ☒										
EIXO CARDAN ☐ VEDAÇÕES ☒ RUIDOS ☐										
SISTEMA HIDRÁULICO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO		
OK D OK D OK D				OK D				Sem teste de funcionamento, com necessidade revisões.		
LANÇA ☐ MOTORES ☐ ROLOS COMPAC. ☐										
BRAÇO ☐ TUBAGENS ☒ CAÇAMBA ☐										
CILINDROS ☒ B. VALVUAS ☒ T. ELEVATORIS ☐										
VAZAMENTOS ☐ PINOS ☒ GARFOS ☐										
BOMBAS ☒ LINK ☒ ROLOS COMPAC. ☐										
HASTES ☒ ÓLEO ☐										
PNEUS & ACESSÓRIOS				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO						OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS
OK D OK D OK D				OK D				Plataforma de corte desacoplada sem teste de funcionamento Barra de corte com desgaste Sistema de esteiras com necessidade de troca.		
PLAINA ☐ ENGATES ☒ PNEUS ☒										
PÁ AGRÍCOLA ☐ TORRES ☐ RODAS ☒										
CILINDROS ☒ CHASSI ☒ FREIOS ☐										
ESTEIRAS ☐ SAPATAS ☐ RODA GUIA ☐										
R. DENTADA ☐ M. GIRATORIA ☐ PINOS ☐										
INSPEÇÃO NECESSÁRIA										
FUGAS / NÍVEIS		OK	NOK	VERIFICAÇÕES VARIAS		OK	NOK	OBSREVAÇÕES		
ÓLEO HIDRÁULICO		☐		GARFO, PINOS DE AJUSTE		☒ ok		CABOS ELÉTRICOS		☐
ÓLEO MOTOR		☐		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO		☒ ok		TANQUE DE GÁS		☐
ÓLEO TRAVÕES		☐		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA		☐		AVISOS DE SEGURANÇA		☒ ok
				TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO		☒ ok		FILTRO DE AR		☐
				COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR		☒ E		CONTROLES DE ELEVAÇÃO		☒ E
				CONTROLE DE ABAIXAMENTO		☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO		☐
				MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS		☐		CONTROLE DE INCLINAÇÃO		☐
				MANGUEIRAS HIDRÁULICAS		☒ ok		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO		☐
				CORREIAS DO MOTOR		☒ ok		MEDIDOR COMBUSTÍVEL		☐
AVALIAÇÃO										
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma:				Fontes de Consultas: RURALMAQBR R\$ 320.000,00				DATA DO PEDIDO: 30/01/2026 NOME: Marcelo Bigotto ASSINATURA		
Índice de Depreciação: Plataforma:				Ruim 55%						
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira e Plataforma :				R\$ 144.000,00						