



CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS					
				Nº PROCESSO CNH 2246068					
CLIENTE: ESTADO: Piauí				Nº PROC. CLIENTE: 2246068 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:			
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí				Nº CEP:		CIDADE: Teresina HORA :			
DADOS DO VEICULO									
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND 40F DRAPER Plataforma de corte		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		DHNX4000518 / HCCB40FNCNCK21471 2023 Não informado Horas trilha			
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS		
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO			SIM ☐ NÃO ☒ N/A N/A	NÃO ☒ SIM ☐ NÃO ☒ HR HR	CONC ESION. ☐ SIM ☒ NÃO ☒ Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO						
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA						
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO						
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).									
CABINE				OBSERVAÇÃO - CABINE					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
VIDROS	☒		BANCOS	☒		TAPETES	☒		
GRADES	☒		AR COND	☒		FECHOS	☒		
FARÓIS	☒		CONSOLE	☒		MANUAIS	☐		
DEGRAUS	☒		MEDIDORES	☒		COMANDOS	☒		
MONITOR	☒		LUZES	☒		AQUECEDOR	☒		
PORTA	☒		LIMPA VIDROS	☒		ALARME	☒		
CINTOS	☒		ESPELHOS	☒		BUZINA	☒		
ROPS CABINE	☒		FOPS CABINE	☒		P.EMS	☒		
MOTOR				OBSERVAÇÃO - MOTOR					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
ÓLEO	☐		RADIADOR	☐		VENTILADOR	☐		
NÍVEL DO ÓLEO	☐		SIST. INJEÇÃO	☐		MOT. VENT.	☐		
PRESSÃO ÓLEO	☐		FILTRO AR	☐		POLIES	☐		
LIQ. REFRIG	☐		TUBAGEN	☐		CORREIAS	☐		
NÍVEL L. REFR.	☐		BOMBA ÁGUA	☐		ALTERNADOR	☐		
BATERIA	☐		CABOS	☐		RUIDOS	☐		
TRANSMISSÃO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
TRANSMISSÕES	☒	ok	CAIXA	☒	D	CONTROLES	☒		
EIXO CARDAN	☐	ok	VEDAÇÕES	☒	D	RUIDOS	☐		
SISTEMA HIDRÁULICO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
LANÇA	☐		MOTORES	☐		ROLOS COMPAC.	☐		
BRAÇO	☐		TUBAGENS	☒	ok	CAÇAMBA	☐		
CILINDROS	☒	ok	B. VALVUAS	☒	D	T. ELEVATORIS	☐		
VAZAMENTOS	☐		PINOS	☒	ok	GARFOS	☐		
BOMBAS	☒	ok	LINK	☒	ok	ROLOS COMPAC.	☐		
HASTES	☒	ok	ÓLEO	☐					
PNEUS & ACESSÓRIOS				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS					
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO									
OK	D	OK	D	OK	D				
PLAINA	☐		ENGATES	☒	ok	PNEUS	☒		
PÁ AGRÍCOLA	☐		TORRES	☐		RODAS	☒		
CILINDROS	☒	D	CHASSI	☒	ok	FREIOS	☐		
ESTEIRAS	☐		SAPATAS	☐		RODA GUIA	☐		
R. DENTADA	☐		M. GIRATORIA	☐		PINOS	☐		
INSPEÇÃO NECESSÁRIA									
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK OBSREVAÇÕES									
ÓLEO HIDRÁULICO	☐		GARFO, PINOS DE AJUSTE	☒	ok	CABOS ELÉTRICOS	☐		
ÓLEO MOTOR	☐		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO	☒	ok	TANQUE DE GÁS	☐		
ÓLEO TRAVÕES	☐		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA	☐		AVISOS DE SEGURANÇA	☒		
			TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO	☒	ok	FILTRO DE AR	☐		
			COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR	☒	E	CONTROLES DE ELEVAÇÃO	☒		
			CONTROLE DE ABAIXAMENTO	☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	☐		
			MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS	☐		CONTROLE DE INCLINAÇÃO	☐		
			MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	☒	D	MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	☐		
			CORREIAS DO MOTOR	☒	D	MEDIDOR COMBUSTÍVEL	☐		
AVALIAÇÃO									
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma:			Fontes de Consultas: AGROPOP R\$ 520.000,00			DATA DO PEDIDO: 30/01/2026 NOME: Marcelo Bigotto ASSINATURA			
Índice de Depreciação: Plataforma:			Ruim 55%						
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira e Plataforma :			R\$ 234.000,00						