



CNH INDUSTRIAL CAPITAL				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS				Nº PROCESSO CNH 2205756															
CLIENTE: ESTADO: Piauí				Nº PROC. CLIENTE: 2205756 CIDADE: Teresina				LOCATARIO: CEP:				CONTRATO: 2205756											
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí				Nº CEP:				CIDADE: Teresina HORA :				BAIRRO:											
DADOS DO VEICULO																							
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND CR7.90 Colheiteadeira de Grãos		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		CR79P301245 / JHFY7090VNJ419735 2022 Sem carga de bateria não sendo possível a verificação de horas motor – horas trilha				NR MOTOR: Obstruído													
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL								PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS											
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)								MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA				SIM ☐ NÃO ☒ CONCESI ON. ☐ SIM ☒ NÃO				Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros							
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO																	
V – VAZAMENTO		M - AMASSADO		D – DESGASTE		F - FALTA																	
R - RISCADO		Q - QUEBRADO		C – CORROSÃO		A - AVARIADO																	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).								DATA ULTIMA REVISÃO N/A				HR											
PROXIMA REVISÃO N/A								HR															
CABINE								(OK) SEM AVARIAS				(A) AVARIADO				(NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE			
VIDROS		☒		OK		D		BANCOS		☒		S		TAPETES		☒		S		Sem carga de bateria não sendo possível a verificação de seu funcionamento Com necessidade de revisões			
GRADES		☒		OK		AR COND		☒		E		FECHOS		☒		OK							
FARÓIS		☒		OK		CONSOLE		☒		OK		MANUAIS		☐		F							
DEGRAUS		☒		D		MEDIDORES		☒		E		COMANDOS		☒		E							
MONITOR		☒		E		LUZES		☒		OK		AQUECEDOR		☒		E							
PORTA		☒		OK		LIMPA VIDROS		☒		D		ALARME		☒		OK							
CINTOS		☒		S		ESPELHOS		☒		OK		BUZINA		☒		OK							
ROPS CABINE		☒		OK		FOPS CABINE		☒		OK		P.EMS		☒		OK							
MOTOR								(OK) SEM AVARIAS				(A) AVARIADO				(NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
ÓLEO		☒		D		RADIADOR		☒		OK		D		VENTILADOR		☒		OK		Sem teste de funcionamento, com necessidade de revisões			
NÍVEL DO ÓLEO		☒		OK		SIST. INJEÇÃO		☒		OK		D		MOT. VENT.		☒		OK					
PRESSÃO ÓLEO		☒		OK		FILTRO AR		☒		D		POLIES		☒		OK							
LIQ. REFRIG		☒		D		TUBAGEN		☒		OK		CORREIAS		☒		D							
NÍVEL L. REFR.		☒		OK		BOMBA ÁGUA		☒		OK		ALTERNADOR		☒		OK							
BATERIA		☒		D		CABOS		☒		OK		RUÍDOS		☐									
TRANSMISSÃO								(OK) SEM AVARIAS				(A) AVARIADO				(NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
TRANSMISSÕES		☒		OK		CAIXA		☒		D		CONTROLES		☒		E		Sem teste de funcionamento, com necessidade de revisões Ausência das correias do descarregador.					
EIXO CARDAN		☐				VEDAÇÕES		☒		OK		RUIDOS		☐									
SISTEMA HIDRÁULICO								(OK) SEM AVARIAS				(A) AVARIADO				(NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
LANÇA		☐				MOTORES		☒		E		ROLOS COMPAC.		☐				Com necessidade de revisões Ausência dos protetores laterais e Ausência das correias do transportador de esteiras.					
BRAÇO		☐				TUBAGENS		☒		OK		CAÇAMBA		☐									
CILINDROS		☒		OK		B. VALVUAS		☒		OK		T. ELEVATORIS		☐									
VAZAMENTOS		☐				PINOS		☒		OK		GARFOS		☐									
BOMBAS		☒		OK		LINK		☒		OK		ROLOS COMPAC.		☐									
HASTES		☒		OK		ÓLEO		☒		D													
PNEUS & ACESSÓRIOS								(OK) SEM AVARIAS				(A) AVARIADO				(NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
PLAINA		☐				ENGATES		☒		OK		PNEUS		☒		D		Possui pneus filipado desacoplados. A					