



CNH INDUSTRIAL CAPITAL		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS						
		Nº PROCESSO CNH 2195648						
CLIENTE: ESTADO: São Paulo		Nº PROC. CLIENTE: 2195648 CIDADE: Assis		LOCATARIO: CEP:				
LOCAL DA VISTORIA: CENTRAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ASSIS ESTADO: São Paulo		Nº 101 CEP:		CIDADE: Assis HORA :				
				BAIRRO: Avenida Zuma,				
DADOS DO VEÍCULO								
MARCA:	NEW HOLLAND	Nº DE SÉRIE/CHASSI:	7C35FD01565 / HCCB351NVGC310724		NR MOTOR: Não dotado de motor			
MODELO:	35 pês caracol	ANO FABRICAÇÃO:	2016					
TIPO :	Plataforma de corte	HR:	Não informado Horas trilha					
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL			PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA					
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)			OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS					
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros				
V – VAZAMENTO	M – AMASSADO	D – DESGASTE	F – FALTA					
R – RISCADO	Q – QUEBRADO	C – CORROSÃO	A – AVARIADO					
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).								
MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA			SIM ☐	NÃO ☒	CONC ESION. ☒ SIM ☐ NÃO			
DATA ULTIMA REVISÃO			N/A	HR				
PROXIMA REVISÃO			N/A	HR				
CABINE								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK	D	OK	D	OK	D			
VIDROS	☐	BANCOS	☐	TAPETES	☐			
GRADES	☐	AR COND	☐	FECHOS	☐			
FARÓIS	☐	CONSOLE	☐	MANUAIS	☐			
DEGRAUS	☐	MEDIDORES	☐	COMANDOS	☐			
MONITOR	☐	LUZES	☐	AQUECEDOR	☐			
PORTA	☐	LIMPA VIDROS	☐	ALARME	☐			
CINTOS	☐	ESPELHOS	☐	BUZINA	☐			
ROPS CABINE	☐	FOPS CABINE	☐	P.EMS	☐			
OBSERVAÇÃO - CABINE								
Equipamento não dotado de cabine								
MOTOR								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK	D	OK	D	OK	D			
ÓLEO	☐	RADIADOR	☐	VENTILADOR	☐			
NÍVEL DO ÓLEO	☐	SIST. INJEÇÃO	☐	MOT. VENT.	☐			
PRESSÃO ÓLEO	☐	FILTRO AR	☐	POLIES	☐			
LIQ. REFRIG	☐	TUBAGEN	☐	CORREIAS	☐			
NÍVEL L. REFR.	☐	BOMBA ÁGUA	☐	ALTERNADOR	☐			
BATERIA	☐	CABOS	☐	RUÍDOS	☐			
OBSERVAÇÃO - MOTOR								
Equipamento não dotado de Motor								
TRANSMISSÃO								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK	D	OK	D	OK	D			
TRANSMISSÕES	☒	CAIXA	☐	CONTROLES	☒			
EIXO CARDAN	☒	VEDAÇÕES	☐	RUÍDOS	☐			
OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO								
Equipamento desacoplado da colheitadeira sem teste de funcionamento.								
SISTEMA HIDRÁULICO								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK	D	OK	D	OK	D			
LANÇA	☐	MOTORES	☐	ROLOS COMPAC.	☐			
BRAÇO	☐	TUBAGENS	☒	CAÇAMBA	☐			
CILINDROS	☒	B. VALVUAS	☒	T. ELEVATORIS	☐			
VAZAMENTOS	☐	PINOS	☒	GARFOS	☐			
BOMBAS	☒	LINK	☒	ROLOS COMPAC.	☐			
HASTES	☒	ÓLEO	☐					
OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO								
Equipamento desacoplado da colheitadeira sem teste de funcionamento.								
PNEUS & ACESSÓRIOS								
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								
OK	D	OK	D	OK	D			
PLAINA	☐	ENGATES	☒	PNEUS	☐			
PÁ AGRÍCOLA	☐	TORRES	☐	RODAS	☐			
CILINDROS	☒	CHASSI	☒	FREIOS	☐			
ESTEIRAS	☐	SAPATAS	☐	RODA GUIA	☐			
R. DENTADA	☐	M. GIRATORIA	☐	PINOS	☐			
OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS								
Pintura avariada pela ação do tempo.								
INSPEÇÃO NECESSÁRIA								
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK OBSREVAÇÕES								
ÓLEO HIDRÁULICO	☒	ok	GARFO, PINOS DE AJUSTE	☒	ok	CABOS ELÉTRICOS	☐	O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.
ÓLEO MOTOR	☐		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO	☐		TANQUE DE GÁS	☐	
ÓLEO TRAVÕES	☐		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA	☐		AVISOS DE SEGURANÇA	☒	
			TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO	☒	ok	FILTRO DE AR	☐	
			COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR	☒		CONTROLES DE ELEVAÇÃO	☒	
			CONTROLE DE ABAIXAMENTO	☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	☐	
			MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS	☒	Ok	CONTROLE DE INCLINAÇÃO	☐	
			MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	☒	ok	MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	☐	
			CORREIAS DO MOTOR	☐		MEDIDOR COMBUSTÍVEL	☐	
AVALIAÇÃO								
Valor de mercado:			Fontes de Consultas: MF RURAL			DATA DO PEDIDO: 29/10/2025		
Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma:			R\$ 75.000,00					
Índice de Depreciação:			Bom 25%					
Valor Sugestivo de Avaliação Plataforma :			R\$ 56.250,00			NOME: Marcelo Bigotto		
						ASSINATURA		