



CNH INDUSTRIAL CAPITAL						REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS											
						Nº PROCESSO CNH 2205068											
CLIENTE: ESTADO: Piauí						Nº PROC. CLIENTE: 2205068 CIDADE: Teresina				LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2205068					
LOCAL DA VISTORIA: SIMEX MÁQS. AGRICS. LTDA ESTADO: Piauí						Nº CEP:				CIDADE: Teresina HORA :		BAIRRO:					
DADOS DO VEICULO																	
MARCA: MODELO: TIPO :		TATU - MARCHESAN PHP 7/6 MH DC PLANTADEIRA				Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		11117001527 2021 Não aplicável									
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL						PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS							
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)						MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ULTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO				SIM ☐ N/A N/A		NÃO ☒ HR HR		CONCESIO N. ☒ SIM ☐ NÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CÓDIGO																	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO													
V – VAZAMENTO	M - AMASSADO	D – DESGASTE	F - FALTA														
R - RISCADO	Q - QUEBRADO	C – CORROSÃO	A - AVARIADO														
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).																	
CABINE						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE							
OK D OK D OK D						OK D				Equipamento não dotado de cabine							
VIDROS		☐		BANCOS		☐		TAPETES						☐			
GRADES		☐		AR COND		☐		FECHOS						☐			
FAROIS		☐		CONSOLE		☐		MANUAIS						☐			
DEGRAUS		☐		MEDIDORES		☐		COMANDOS						☐			
MONITOR		☐		LUZES		☐		AQUECEDOR						☐			
PORTA		☐		LIMPA VIDROS		☐		ALARME						☐			
CINTOS		☐		ESPelhos		☐		BUZINA						☐			
ROPS CABINE		☐		FOFS CABINE		☐		P.EMS						☐			
MOTOR						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR							
OK D OK D OK D						OK D				Equipamento não dotado de motor.							
ÓLEO		☐		RADIADOR		☐		VENTILADOR						☐			
NIVEL DO ÓLEO		☐		SIST. INJEÇÃO		☐		MOT. VENT.						☐			
PRESSÃO ÓLEO		☐		FILTRO AR		☐		POLIES						☐			
LIQ. REFRIG		☐		TUBAGEN		☐		CORREIAS						☐			
NIVEL L. REFR.		☐		BOMBA ÁGUA		☐		ALTERNADOR						☐			
BATERIA		☐		CABOS		☐		RUÍDOS						☐			
TRANSMISSÃO						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
OK D OK D OK D						OK D				Com necessidade de revisões.							
TRANSMISSÕES		☒		CAIXA		☐	D	CONTROLES						☒	E		
DIFERENCIAL		☐		VEDAÇÕES		☒	D	RUIDOS		☐							
SISTEMA HIDRÁULICO						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO							
OK D OK D OK D						OK D				Mangueiras com desgastes							
LANÇA		☐		MOTORES		☐		ROLOS COMPAC.						☐			
BRAÇO		☒	ok	TUBAGENS		☐	D	ÇAÇAMBA						☐			
CILINDROS		☒	ok	B. VALVUAS		☒	D	T. ELEVATORIS						☐			
VAZAMENTOS		☐		PINOS		☒	ok	GARFOS						☐			
BOMBAS		☐		LINK		☒	ok	ROLOS COMPAC.						☐			
HAUSTES		☒	D	ÓLEO		☐								☐			
PNEUS & ACESSÓRIOS						(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO								OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
OK D OK D OK D						OK D				Compactador com desgaste Ausência de um tapador de sementes. Com necessidade de revisões.							
PLAINA		☐		ENGATES		☒	ok	PNEUS						☒	ok		
PÁ AGRÍCOLA		☐		TORRES		☒	ok	RODAS						☒	D		
CILINDROS		☒	ok	CHASSI		☒	ok	FREIOS						☐			
ESTEIRAS		☐		SAPATAS		☐		RODA GUIA						☐			
R. DENTADA		☐		M. GIRATORIA		☐		PINOS						☐			
INSPEÇÃO NECESSÁRIA																	
FUGAS / NÍVEIS		OK	NOK	VERIFICAÇÕES VARIAS		OK	NOK			OK	NOK	OBSREVAÇÕES					
ÓLEO HIDRÁULICO		☒	ok	GARFO, PINOS DE AJUSTE		☒	D	CABOS ELÉTRICOS		☐		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.					
ÓLEO MOTOR		☐															