



		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2206256	
CLIENTE: ESTADO: Mato Grosso do Sul		Nº PROC. CLIENTE: 206256 CIDADE: Bataiporã		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: Central Máquinas Agrícolas Ltda ESTADO: Mato Grosso do Sul		Nº CEP:		CIDADE: Bataiporã HORA : BAIRRO: Rua 1, quadra 2	
DADOS DO VEICULO					
MARCA: CASE MODELO: EASY RISER 3213 TIPO : PLANTADEIRA		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		PC134000349 / PRCY3213KNPD03571 2022 Não aplicável	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO		SIM NÃO CONCESIO	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO		COMPRIDA		N. N. N.	
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA		DENTRO DO HR PREVISTA		SIM NÃO	
R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROSÃO A – AVARIADO		DATA ULTIMA REVISÃO		N/A HR	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		PROXIMA REVISÃO		N/A HR	
CABINE		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D OK D OK D		OK D OK D OK D		Equipamento não dotado de cabine	
VIDROS GRADES FAROIS DEGRAUS MONITOR PORTA CINTOS ROPS CABINE		BANCOS AR COND CONSOLE MEDIDORES LUZES LIMPA VIDROS ESPELHOS FOPS CABINE		TAPETES FECHOS MANUAIS COMANDOS AQUECEDOR ALARME BUZINA P.EMS	
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D OK D OK D		OK D OK D OK D		Equipamento não dotado de motor.	
ÓLEO NÍVEL DO ÓLEO PRESSÃO ÓLEO LIQ. REFRIG. NÍVEL L. REFR. BATERIA		RADIADOR SIST. INJEÇÃO FILTRO AR TUBAGEN BOMBA ÁGUA CABOS		VENTILADOR MOT. VENT. POLIES CORREIAS ALTERNADOR RUÍDOS	
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D OK D OK D		OK D OK D OK D		Sem avarias aparente, com necessidade de revisões.	
TRANSMISSÕES DIFERENCIAL		CAIXA VEDAÇÕES		CONTROLES RUÍDOS	
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D OK D OK D		OK D OK D OK D		Sem avarias aparente, com necessidade de revisões.	
LANÇA BRAÇO CILINDROS VAZAMENTOS BOMBAS HASTES		MOTORES TUBAGENS B. VALVUAS PINOS LINK ÓLEO		ROLOS COMPAC. CAÇAMBA T. ELEVATORIS GARFOS ROLOS COMPAC.	
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D OK D OK D		OK D OK D OK D		Sem avarias aparente, com necessidade de revisões.	
PLAINA PÁ AGRÍCOLA CILINDROS ESTEIRAS R. DENTADA		ENGATES TORRES CHASSI SAPATAS M. GIRATORIA		PNEUS RODAS FREIOS RODA GUIA PINOS	
INSPEÇÃO NECESSÁRIA		FUGAS / NÍVEIS		VERIFICAÇÕES VARIAS	
OK NOK OK NOK OK NOK		OK NOK OK NOK OK NOK		OK NOK OK NOK	
ÓLEO HIDRÁULICO ÓLEO MOTOR ÓLEO TRAVÕES		GARFO, PINOS DE AJUSTE PROTETOR DE CARGA ALINHADO SUPORTE DO ENCOSTO CARGA TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR CONTROLE DE ABAIXAMENTO MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS CORREIAS DO MOTOR		CABOS ELÉTRICOS TANQUE DE GÁS AVISOS DE SEGURANÇA FILTRO DE AR CONTROLES DE ELEVAÇÃO DIREÇÃO FUNCIONAMENTO CONTROLE DE INCLINAÇÃO MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO MEDIDOR COMBUSTÍVEL	
AVALIAÇÃO		Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.		Fontes de Consultas: FUTURO AGRÍCOLAS R\$ 480.000,00	
Índice de Depreciação :		Bom 25 %		DATA DO PEDIDO: 30/07/2025	
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 360.000,00		NOME: Marcelo Bigotto	
				ASSINATURA	