



		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2206256	
CLIENTE: ESTADO: Mato Grosso do Sul		Nº PROC. CLIENTE: 206256 CIDADE: Bataiporã		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: Central Máquinas Agrícolas Ltda ESTADO: Mato Grosso do Sul		Nº CEP:		CIDADE: Bataiporã HORA :	
DADOS DO VEICULO					
MARCA: CASE MODELO: EASY RISER 3213 TIPO : PLANTADEIRA		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		PC125000123 / PRCY3212JNPD03399 2022 Não aplicável	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL		PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS	
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)		MANUTENÇÃO		SIM NÃO CONCESIO N.	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO		COMPRIDA		☐ ☒ ☒ ☒	
V – VAZAMENTO M – AMASSADO D – DESGASTE F – FALTA		DENTRO DO HR PREVISTA		☐ SIM ☐ NÃO	
R – RISCADO Q – QUEBRADO C – CORROSÃO A – AVARIADO		DATA ULTIMA REVISÃO		N/A HR	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).		PROXIMA REVISÃO		N/A HR	
CABINE		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D OK D OK D		OK D		Equipamento não dotado de cabine	
VIDROS ☐ BANCOS ☐ TAPETES ☐		GRADES ☐ AR COND ☐ FECHOS ☐		FARÓIS ☐ CONSOLE ☐ MANUAIS ☐	
DEGRAUS ☐ MEDIDORES ☐ COMANDOS ☐		MONITOR ☐ LUZES ☐ AQUECEDOR ☐		PORTA ☐ LIMPA VIDROS ☐ ALARME ☐	
CINTOS ☐ ESPELHOS ☐ BUZINA ☐		ROPS CABINE ☐ FOPS CABINE ☐ P.EMS ☐			
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D OK D OK D		OK D		Equipamento não dotado de motor.	
ÓLEO ☐ RADIADOR ☐ VENTILADOR ☐		NÍVEL DO ÓLEO ☐ SIST. INJEÇÃO ☐ MOT. VENT. ☐		PRESSÃO ÓLEO ☐ FILTRO AR ☐ POLIES ☐	
LIQ. REFRIG ☐ TUBAGEN ☐ CORREIAS ☐		NÍVEL L. REFR. ☐ BOMBA ÁGUA ☐ ALTERNADOR ☐		BATERIA ☐ CABOS ☐ RUÍDOS ☐	
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D OK D OK D		OK D		Sem avarias aparente, com necessidade de revisões.	
TRANSMISSÕES ☒ CAIXA ☒ CONTROLES ☒		DIFERENCIAL ☐ VEDAÇÕES ☒ RUIDOS ☐			
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D OK D OK D		OK D		Sem avarias aparente, com necessidade de revisões.	
LANÇA ☐ MOTORES ☐ ROLOS COMPAC. ☐		BRAÇO ☒ TUBAGENS ☒ CAÇAMBA ☐		CILINDROS ☒ B. VALVUAS ☒ T. ELEVATORIS ☐	
VAZAMENTOS ☐ PINOS ☒ GARFOS ☐		BOMBAS ☐ LINK ☒ ROLOS COMPAC. ☐		HASTES ☒ ÓLEO ☐	
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D OK D OK D		OK D		Sem avarias aparente, com necessidade de revisões.	
PLAINA ☐ ENGATES ☒ PNEUS ☒		PÁ AGRÍCOLA ☐ TORRES ☒ RODAS ☒		CILINDROS ☒ CHASSI ☒ FREIOS ☐	
ESTEIRAS ☐ SAPATAS ☐ RODA GUIA ☐		R. DENTADA ☐ M. GIRATORIA ☐ PINOS ☐			
INSPEÇÃO NECESSÁRIA					
FUGAS / NÍVEIS OK NOK		VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK		OK NOK	
ÓLEO HIDRÁULICO ☒ GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒		ÓLEO MOTOR ☐ PROTETOR DE CARGA ALINHADO ☐		CABOS ELÉTRICOS ☐	
ÓLEO TRAVÕES ☐ SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒		TANQUE DE GÁS ☐	
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒		AVISOS DE SEGURANÇA ☒	
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐		FILTRO DE AR ☐	
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☐		CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒	
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☐	
		CORREIAS DO MOTOR ☐		CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☒	
				MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐	
				MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐	
O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.					
AVALIAÇÃO		Fontes de Consultas: FUTURO AGRÍCOLAS		DATA DO PEDIDO: 30/07/2025	
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra.		R\$ 480.000,00		NOME: Marcelo Bigotto	
Índice de Depreciação :		Bom 25 %		ASSINATURA	
Valor Sugestivo de Avaliação:		R\$ 360.000,00			