



				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS				Nº PROCESSO CNH 2232071					
CLIENTE: ESTADO: Pará				Nº PROC. CLIENTE: 2232071 CIDADE: Marabá				LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2232071			
LOCAL DA VISTORIA: GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ESTADO: Pará				Nº CEP:				CIDADE: Marabá		BAIRRO:			
DADOS DO VEICULO													
MARCA:		NEW HOLLAND		Nº DE SÉRIE/CHASSI:		PN145000072 / PRCY6014/NPD04158				NR MOTOR:			
MODELO:		PLANTADEIRA PL6014 14 LINHAS		ANO FABRICAÇÃO:		2023							
TIPO :		ADUBADORA REBOCAVEL DE PLANTIO DIRETO		HR:		Não aplicável							
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS					
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PROXIMA REVISÃO				SIM ☐ NÃO ☐ N/A N/A		CONCESION. ☒ SIM ☐ NÃO HR HR		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CÓDIGO				CÓDIGO				CÓDIGO				CÓDIGO	
V – VAZAMENTO		M - AMASSADO		D – DESGASTE		F - FALTA							
R - RISCADO		Q - QUEBRADO		C – CORROSÃO		A - AVARIADO							
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).													
CABINE				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE					
OK D OK D OK D				OK D OK D OK D				OK D					
VIDROS ☐				BANCOS ☐				TAPETES ☐				Não dotado de cabine.	
GRADES ☐				AR COND ☐				FECHOS ☐					
FARÓIS ☐				CONSOLE ☐				MANUAIS ☐					
DEGRAUS ☐				MEDIDORES ☐				COMANDOS ☐					
MONITOR ☐				LUZES ☐				AQUECEDOR ☐					
PORTA ☐				LIMPA VIDROS ☐				ALARME ☐					
CINTOS ☐				ESPELHOS ☐				BUZINA ☐					
ROPS CABINE ☐				FOPS CABINE ☐				P.EMS ☐					
MOTOR				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR					
OK D OK D OK D				OK D OK D OK D				OK D					
ÓLEO ☐				RADIADOR ☐				VENTILADOR ☐				Não dotado de motor.	
NÍVEL DO ÓLEO ☐				SIST. INJEÇÃO ☐				MOT. VENT. ☐					
PRESSÃO ÓLEO ☐				FILTRO AR ☐				POLIES ☐					
LIQ. REFRIG ☐				TUBAGEN ☐				CORREIAS ☐					
NÍVEL L. REFR. ☐				BOMBA ÁGUA ☐				ALTERNADOR ☐					
BATERIA ☐				CABOS ☐				RUIDOS ☐					
TRANSMISSÃO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO					
OK D OK D OK D				OK D OK D OK D				OK D					
TRANSMISSÕES ☒				CAIXA ☒				CONTROLES ☒				Sem ateste de funcionamento com necessidade de revisões	
DIFERENCIAL ☐				VEDAÇÕES ☒				RUIDOS ☐					
SISTEMA HIDRÁULICO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO					
OK D OK D OK D				OK D OK D OK D				OK D					
LANÇA ☐				MOTORES ☐				ROLOS COMPAC. ☐				Sem ateste de funcionamento com necessidade de revisões	
BRAÇO ☒				TUBAGENS ☒				CAÇAMBA ☐					
CILINDROS ☒				B. VALVUAS ☐				T. ELEVATORIS ☐					
VAZAMENTOS ☐				PINOS ☒				GARFOS ☐					
BOMBAS ☒				LINK ☒				ROLOS COMPAC. ☐					
HASTES ☐				ÓLEO ☐									
PNEUS & ACESSÓRIOS				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS					
OK D OK D OK D				OK D OK D OK D				OK D					
PLAINA ☐				ENGATES ☒				PNEUS ☒				Sem ateste de funcionamento com necessidade de revisões	
PÁ AGRÍCOLA ☐				TORRES ☐				RODAS ☒					
CILINDROS ☒				CHASSI ☐				FREIOS ☐					
ESTEIRAS ☐				SAPATAS ☐				RODA GUIA ☐					
R. DENTADA ☐				M. GIRATORIA ☐				PINOS ☐					
INSPEÇÃO NECESSÁRIA													
FUGAS / NÍVEIS OK NOK				VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK				OK NOK				OBSREVAÇÕES	
ÓLEO HIDRÁULICO ☐				GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒				CABOS ELÉTRICOS ☐				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
ÓLEO MOTOR ☐				PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☒				TANQUE DE GÁS ☐					
ÓLEO TRAVÕES ☐				SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐				AVISOS DE SEGURANÇA ☒					
				TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☐				FILTRO DE AR ☐					
				COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☐				CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒					
				CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☒				DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☐					
				MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☐				CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☒					
				MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☐				MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐					
				CORREIAS DO MOTOR ☒				MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐					
AVALIAÇÃO													
Valor de mercado:				Fontes de Consultas: MF RURAL R\$ 430.000,00				DATA DO PEDIDO: 24/07/2025					
Índice de Depreciação :				Regular 40%				NOME: Marcelo Bigotto					
Valor Sugestivo de Avaliação:				R\$ 258.000,00									
ASSINATURA													