



CAPITAL				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS							
				Nº PROCESSO CNH 2210564							
CLIENTE: ESTADO: Pará				Nº PROC. CLIENTE: 2210564 CIDADE: Marabá		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2210564			
LOCAL DA VISTORIA: GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ESTADO: Pará				Nº CEP:		CIDADE: Marabá		BAIRRO:			
DADOS DO VEICULO											
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND CR 6.80 Colheitadeira de Grãos		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		CR68D301085 / JHFY6080TNJ220696 2022 Sem carga de bateria não sendo possível a verificação de horas motor - horas trilha				NR MOTOR: Obstruído	
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA				SIM ☐ NÃO ☒		CONC ESION. ☒ SIM ☐ NÃO	
CÓDIGO				CÓDIGO				CÓDIGO		CÓDIGO	
V – VAZAMENTO				M – AMASSADO				D – DESGASTE		F – FALTA	
R – RISCADO				Q – QUEBRADO				C – CORROSÃO		A – AVARIADO	
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).				DATA ULTIMA REVISÃO				N/A		HR	
				PROXIMA REVISÃO				N/A		HR	
CABINE				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE			
OK D				OK D				OK D			
VIDROS ☒ ok				BANCOS ☒ ok				TAPETES ☒ ok			
GRADES ☒ ok				AR COND ☒ E				FECHOS ☒ ok			
FARÓIS ☒ ok				CONSOLE ☒ ok				MANUAIS ☐ F			
DEGRAUS ☒ ok				MEDIDORES ☒ E				COMANDOS ☒ ok			
MONITOR ☒ E				LUZES ☒ ok				AQUECEDOR ☒ E			
PORTA ☒ ok				LIMPA VIDROS ☒ ok				ALARME ☒ ok			
CINTOS ☒ ok				ESPELHOS ☒ ok				BUZINA ☒ E			
ROPS CABINE ☒ ok				FOPS CABINE ☒ ok				P.EMS ☒ ok			
MOTOR				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
OK D				OK D				OK D			
ÓLEO ☒ ok				RADIADOR ☒ ok				VENTILADOR ☒ ok			
NÍVEL DO ÓLEO ☒ ok				SIST. INJEÇÃO ☒ ok				MOT. VENT. ☒ ok			
PRESSÃO ÓLEO ☒ ok				FILTRO AR ☒ ok				POLIES ☒ ok			
LIQ. REFRIG ☒ ok				TUBAGEN ☒ ok				CORREIAS ☒ ok			
NÍVEL L. REFR. ☒ ok				BOMBA ÁGUA ☒ ok				ALTERNADOR ☒ ok			
BATERIA ☒ ok				CABOS ☒ ok				RUIDOS ☐			
TRANSMISSÃO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
OK D				OK D				OK D			
TRANSMISSÕES ☒ ok				CAIXA ☒ ok				CONTROLES ☒ ok			
EIXO CARDAN ☐				VEDAÇÕES ☒ ok				RUIDOS ☐			
SISTEMA HIDRÁULICO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
OK D				OK D				OK D			
LANÇA ☐				MOTORES ☒ ok				ROLOS COMPAC. ☐			
BRAÇO ☐				TUBAGENS ☒ ok				CAÇAMBA ☐			
CILINDROS ☒ ok				B. VALVUAS ☒ ok				T. ELEVATORIS ☐			
VAZAMENTOS ☐				PINOS ☒ ok				GARFOS ☐			
BOMBAS ☒ ok				LINK ☒ ok				ROLOS COMPAC. ☐			
HASTES ☒ ok				ÓLEO ☒ D							
PNEUS & ACESSÓRIOS				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
OK D				OK D				OK D			
PLAINA ☐				ENGATES ☒ ok				PNEUS ☒ D			
PÁ AGRÍCOLA ☐				TORRES ☐				RODAS ☒ ok			
CILINDROS ☒ ok				CHASSI ☒ ok				FREIOS ☒ ok			
ESTEIRAS ☐				SAPATAS ☐				RODA GUIA ☐			
R. DENTADA ☐				M. GIRATORIA ☐				PINOS ☐			
INSPEÇÃO NECESSÁRIA											
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK OBSREVAÇÕES											
ÓLEO HIDRÁULICO ☒ ok		GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒ ok		CABOS ELÉTRICOS ☒ ok		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.					
ÓLEO MOTOR ☒ ok		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☐		TANQUE DE GÁS ☐		As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.					
ÓLEO TRAVÕES ☒ ok		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐		AVISOS DE SEGURANÇA ☒ ok							
		TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ ok		FILTRO DE AR ☒ D							
		COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒ E		CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ ok							
		CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☒ ok							
		MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☒ E		CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☐							
		MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ ok		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐							
		CORREIAS DO MOTOR ☒ ok		MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐							
AVALIAÇÃO											
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Colheitadeira:				Fontes de Consultas: R\$ 1.500.000,00				DATA DO PEDIDO: 24/07/2025			
Índice de Depreciação: Colheitadeira:				Bom 25 %				NOME: Marcelo Bigotto		ASSINATURA	
Valor Sugestivo de Avaliação Colheitadeira :				R\$ 1.125.000,00							