



CNH INDUSTRIAL CAPITAL				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO – EQUIPAMENTOS			
				Nº PROCESSO CNH 2174700			
CLIENTE: ESTADO: Piauí				Nº PROC. CLIENTE: 2174700 CIDADE: Teresina		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: PALÁCIO DOS LEILÕES ESTADO: Piauí				Nº 5750 CEP:		CIDADE: Teresina HORA :	
DADOS DO VEÍCULO							
MARCA: MODELO: TIPO :		CASE 40 Pés DRAPER PLATAFORMA DE CORTE		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		DHCX4000174 / HCCB40FCTMCK19694 2021 Não aplicável	
NR MOTOR: Não dotado de motor							
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CÓDIGO				MANUTENÇÃO COMPRIDA			
V – VAZAMENTO				DENTRO DO HR PREVISTA			
M – AMASSADO				SIM			
D – DESGASTE				NÃO			
F – FALTA				CONC			
R – RISCADO				ESION.			
Q – QUEBRADO				SIM			
C – CORROSÃO				NÃO			
A – AVARIADO				NÃO			
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).				Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CABINE				OBSERVAÇÃO - CABINE			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
VIDROS				Equipamento não dotado de cabine			
GRADES							
FARÓIS							
DEGRAUS							
MONITOR							
PORTA							
CINTOS							
ROPS CABINE							
MOTOR				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
ÓLEO				Equipamento não dotado de Motor			
NÍVEL DO ÓLEO							
PRESSÃO ÓLEO							
LIQ. REFRIG							
NÍVEL L. REFR.							
BATERIA							
TRANSMISSÃO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
TRANSMISSÕES				Equipamento desacoplado da colheitadeira sem teste de funcionamento.			
EIXO CARDAN							
SISTEMA HIDRÁULICO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
LANÇA				Equipamento desacoplado da colheitadeira sem teste de funcionamento.			
BRAÇO				Mangueiras hidráulicas ressecadas.			
CILINDROS							
VAZAMENTOS							
BOMBAS							
HASTES							
PNEUS & ACESSÓRIOS				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
PLAINA				Equipamento não possui os pneus.			
PÁ AGRÍCOLA				Sistema de esteiras com necessidade de revisões			
CILINDROS							
ESTEIRAS							
R. DENTADA							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA							
FUGAS / NÍVEIS				OBSERVAÇÕES			
OK NOK OK NOK OK NOK							
ÓLEO HIDRÁULICO				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.			
ÓLEO MOTOR							
ÓLEO TRAVÕES							
GARFO, PINOS DE AJUSTE							
PROTECTOR DE CARGA ALINHADO							
SUPORTE DO ENCOSTO CARGA							
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO							
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR							
CONTROLE DE ABAIXAMENTO							
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS							
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS							
CORREIAS DO MOTOR							
CABOS ELÉTRICOS							
TANQUE DE GÁS							
AVISOS DE SEGURANÇA							
FILTRO DE AR							
CONTROLES DE ELEVAÇÃO							
DIREÇÃO FUNCIONAMENTO							
CONTROLE DE INCLINAÇÃO							
MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO							
MEDIDOR COMBUSTÍVEL							
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado:				DATA DO PEDIDO: 02/07/2025			
Média de Preço Valor de Venda e Compra Plataforma:				NOME: Marcelo Bigotto			
Índice de Depreciação:				ASSINATURA			
Regular 40%							
Valor Sugestivo de Avaliação Plataforma :							
R\$ 258.000,00							