



				REALTÓRIO TECNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS			
				Nº PROCESSO CNH 2169485			
CLIENTE: ESTADO: Paraná				Nº PROC. CLIENTE: 2169485 CIDADE: Palotina		LOCATARIO: CEP:	
LOCAL DA VISTORIA: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRIC LTDA ESTADO: Paraná				Nº CEP:		CIDADE: Palotina HORA :	
DADOS DO VEICULO							
MARCA: TATU		Nº DE SÉRIE/CHASSI: 0111240330-0-10		ANO FABRICAÇÃO: 2021		NR MOTOR: Não aplicável	
MODELO: PLANTADEIRA ADUBADEIRA		ANO FABRICAÇÃO: 2021		não sendo possível a verificação.			
TIPO: PST DUOFLEX 13L x 45		HR:					
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CÓDIGO				MANUTENÇÃO COMPRIDA			
CÓDIGO				DENTRO DO HR PREVISTA			
CÓDIGO				SIM			
CÓDIGO				NÃO			
V – VAZAMENTO				CONCESION.			
M - AMASSADO				SIM			
D – DESGASTE				NÃO			
F - FALTA							
R - RISCADO				DATA ULTIMA REVISÃO			
Q - QUEBRADO				N/A			
C – CORROSÃO				HR			
A - AVARIADO				PROXIMA REVISÃO			
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).				Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CABINE				OBSERVAÇÃO - CABINE			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
VIDROS				Equipamento não dotado de cabine.			
GRADE							
FAROL							
DEGRAUS							
MONITOR							
PORTA							
CINTOS							
ROPS CABINE							
MOTOR				OBSERVAÇÃO - MOTOR			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
ÓLEO				Equipamento não dotado de motor.			
NÍVEL DO ÓLEO							
PRESSÃO ÓLEO							
LIQ. REFRIG							
NÍVEL L. REFR.							
BATERIA							
TRANSMISSÃO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
TRANSMISSÕES				Sem avarias aparente.			
EIXO CARDAN							
SISTEMA HIDRÁULICO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
LANÇA				Correias e engrenagens sem avarias aparente.			
BRAÇO							
CILINDROS							
VAZAMENTOS							
BOMBAS							
HASTES							
PNEUS & ACESSÓRIOS				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS			
(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO							
OK D OK D OK D							
PLAINA				Equipamento aparentemente em bom estado de conservação,			
PÁ AGRÍCOLA							
CILINDROS							
ESTEIRAS							
R. DENTADA							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA							
FUGAS / NÍVEIS				OBSERVAÇÕES			
OK NOK OK NOK OK NOK							
ÓLEO HIDRÁULICO				O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência.			
ÓLEO MOTOR				As informações, imagens fotográficas dos equipamentos foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.			
ÓLEO TRAVÕES							
GARFO, PINOS DE AJUSTE							
PROTECTOR DE CARGA ALINHADO							
SUPORTE DO ENCOSTO CARGA							
TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO							
COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR							
CONTROLE DE ABAIXAMENTO							
MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS							
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS							
CORREIAS DO MOTOR							
CABOS ELÉTRICOS							
TANQUE DE GÁS							
AVISOS DE SEGURANÇA							
FILTRO DE AR							
CONTROLES DE ELEVAÇÃO							
DIREÇÃO FUNCIONAMENTO							
CONTROLE DE INCLINAÇÃO							
MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO							
MEDIDOR COMBUSTÍVEL							
AVALIAÇÃO							
Valor de mercado:				Fontes de Consultas: TRATORES E COLHEITADEIRA- GRUPO SHARK			
Média de Preço Valor de Venda e Compra:				R\$ 300.000,00			
Índice de Depreciação:				Bom 25%			
Valor Sugestivo de Avaliação:				R\$ 225.000,00			
				DATA DO PEDIDO: 13/05/2025			
				NOME: Marcelo Bigotto			
				ASSINATURA			