



CAPITAL				REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS Nº PROCESSO CNH 2195648											
CLIENTE: ESTADO: São Paulo				Nº PROC. CLIENTE: 2195648 CIDADE: Assis		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2195648							
LOCAL DA VISTORIA: CENTRAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA ESTADO: São Paulo				Nº CEP:		CIDADE: Assis HORA :		BAIRRO:							
DADOS DO VEÍCULO															
MARCA: MODELO: TIPO :		NEW HOLLAND CR 9060 Colheitadeira de Grãos		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		CR9060P11669 2016 3913 horas		NR MOTOR: Obstruído							
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA				OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS							
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PRÓXIMA REVISÃO				SIM ☐ NÃO ☒ N/A HR N/A HR		CONC ESION. ☒ SIM ☐ NÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rasto, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros			
CÓDIGO															
V – VAZAMENTO		M - AMASSADO		D – DESGASTE		F - FALTA									
R - RISCADO		Q - QUEBRADO		C – CORROSÃO		A - AVARIADO									
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).															
CABINE				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - CABINE							
OK D OK D OK D				OK D				OK D							
VIDROS ☒ ok				BANCOS ☒ ok				TAPETES ☒ ok				Com necessidade de revisões.			
GRADE ☒ ok				AR COND ☒ ok				FECHOS ☒ ok							
FARÓIS ☒ ok				CONSOLE ☒ ok				MANUAIS ☐							
DEGRAUS ☒ ok				MEDIDORES ☒ ok				COMANDOS ☒ ok							
MONITOR ☒ ok				LUZES ☒ ok				AQUECEDOR ☒ ok							
PORTA ☒ ok				LIMPA VIDROS ☒ ok				ALARME ☒ ok							
CINTOS ☒ ok				ESPELHOS ☒ ok				BUZINA ☒ ok							
ROPS CABINE ☒ ok				FOPS CABINE ☒ ok				P.EMS ☒ ok							
MOTOR				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - MOTOR							
OK D OK D OK D				OK D				OK D							
ÓLEO ☒ ok				RADIADOR ☒ ok				VENTILADOR ☒ ok				Sem teste de funcionamento, com necessidade de revisões			
NÍVEL DO ÓLEO ☒ ok				SIST. INJEÇÃO ☒ ok				MOT. VENT. ☒ ok							
PRESSÃO ÓLEO ☒ ok				FILTRO AR ☒ D				POLIES ☒ ok							
LIQ. REFRIG ☒ D				TUBAGEN ☒ ok				CORREIAS ☒ D							
NÍVEL L. REFR. ☒ ok				BOMBA ÁGUA ☒ ok				ALTERNADOR ☒ ok							
BATERIA ☒ D				CABOS ☒ ok				RUIDOS ☐							
TRANSMISSÃO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO							
OK D OK D OK D				OK D				OK D							
TRANSMISSÕES ☒ ok				CAIXA ☒ D				CONTROLES ☒ ok				Sem teste de funcionamento, com necessidade de revisões			
EIXO CARDAN ☐				VEDAÇÕES ☒ D				RUIDOS ☐							
SISTEMA HIDRÁULICO				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO							
OK D OK D OK D				OK D				OK D							
LANÇA ☐				MOTORES ☒ ok				ROLOS COMPAC. ☐				Sem teste de funcionamento, com necessidade de revisões			
BRAÇO ☐				TUBAGENS ☒ D				CAÇAMBA ☐							
CILINDROS ☒ ok				B. VALVUAS ☒ ok				T. ELEVATORIS ☐							
VAZAMENTOS ☐				PINOS ☒ ok				GARFOS ☐							
BOMBAS ☒ ok				LINK ☒ ok				ROLOS COMPAC. ☐							
HASTES ☒ ok				ÓLEO ☒ D											
PNEUS & ACESSÓRIOS				(OK) SEM AVARIAS (A) AVARIADO (NA) NÃO AVARIADO				OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS							
OK D OK D OK D				OK D				OK D							
PLAINA ☐				ENGATES ☒ ok				PNEUS ☒ D				Possui pneus filipado. Não possui antena GPS, Avaliação referente a colheitadeira sem a Plataforma de corte			
PÁ AGRÍCOLA ☐				TORRES ☐				RODAS ☒ D							
CILINDROS ☒ ok				CHASSI ☒ ok				FREIOS ☒ ok							
ESTEIRAS ☐				SAPATAS ☐				RODA GUIA ☐							
R. DENTADA ☐				M. GIRATORIA ☐				PINOS ☐							
INSPEÇÃO NECESSÁRIA															
FUGAS / NÍVEIS OK NOK VERIFICAÇÕES VARIAS OK NOK OK NOK															
ÓLEO HIDRÁULICO ☒ ok										GARFO, PINOS DE AJUSTE ☒ D		CABOS ELÉTRICOS ☒ ok		O presente parecer de avaliação não tem a finalidade de transferência de propriedade e/ou do município e nem serve para atestar a identificação e procedência. As informações, imagens fotográficas do equipamento foram produzidas, em regime virtual, via WEB e enviadas pelo executor autorizado pelo cliente, para fins de avaliação remota.	
ÓLEO MOTOR ☒ D										PROTECTOR DE CARGA ALINHADO ☐		TANQUE DE GÁS ☐			
ÓLEO TRAVÕES ☒ ok										SUPORTE DO ENCOSTO CARGA ☐		AVISOS DE SEGURANÇA ☒ ok			
										TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO ☒ ok		FILTRO DE AR ☒ D			
										COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR ☒ ok		CONTROLES DE ELEVAÇÃO ☒ ok			
										CONTROLE DE ABAIXAMENTO ☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO ☒ ok			
										MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS ☒ ok		CONTROLE DE INCLINAÇÃO ☐			
										MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ☒ ok		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO ☐			
										CORREIAS DO MOTOR ☒ D		MEDIDOR COMBUSTÍVEL ☐			
AVALIAÇÃO															
Valor de mercado: Média de Preço Valor de Venda e Compra Só a Colheitadeira:				Fontes de Consultas: Tratores e colheitadeira – MINERA R\$ 765.000,00				DATA DO PEDIDO: 30/12/25							
Índice de Depreciação: Só a Colheitadeira:				Regular 40%											
Valor Sugestivo de Avaliação Só a Colheitadeira:				R\$ 459.000,00				NOME: Marcelo Bigotto		ASSINATURA					