



		REALTÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REMOTA – EQUIPAMENTOS		Nº PROCESSO CNH 2188649					
CLIENTE: ESTADO: Pará		Nº PROC. CLIENTE: 2188649 CIDADE: Marabá		LOCATARIO: CEP:		CONTRATO: 2188649			
LOCAL DA VISTORIA: GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ESTADO: Pará		Nº CEP:		CIDADE: Marabá		BAIRRO:			
DADOS DO VEICULO									
MARCA: MODELO: TIPO :		TATU GRADE ARADORA INTERMEDIARIA GAICR 56 DISCOS		Nº DE SÉRIE/CHASSI: ANO FABRICAÇÃO: HR:		Não possui a plaqueta de identificação (10226067838278) 2021 Não aplicável NR MOTOR:			
AVALIAÇÃO ESTADO GERAL				PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA		OBSERVAÇÕES CONCLUÍDAS			
CLASSIFICAÇÃO DOS DANOS (CD)				MANUTENÇÃO COMPRIDA DENTRO DO HR PREVISTA DATA ÚLTIMA REVISÃO PRÓXIMA REVISÃO		SIM ☐ NÃO ☒ CONCESIO N. ☒ SIM ☐ NÃO		Avaliar visualmente o estado físico do equipamento, devendo ser registradas as avarias que não decorram de desgaste natural. Chassis - verificar a existência de amassados, corrosão, fissuras. Peças móveis - verificar a existência de peças faltantes ou quebradas. Mecânica - verificar funcionamento dos motores, dos sistemas de rast, problemas nas articulações fugas de fluidos e tubagens, ruídos. Sistema Elétrico - Verificar funcionamento das luzes e acessórios, verificar no painel de instrumentos a existência de luzes de aviso / registro de erros	
CÓDIGO		CÓDIGO							
V – VAZAMENTO		M – AMASSADO							
R – RISCADO		Q – QUEBRADO							
Deverão ser usados os códigos de classificação de danos sempre que perante avarias não resultante de desgaste natural. V – Vazamento (vazamento de fluidos); R – Riscado (peça riscada com necessidade de repintura); M – Amassado (peça com massa superior a 20 mm); Q – Quebrado (peça quebrada); D – Desgaste (peça com desgaste acentuado, acima do limite técnico de segurança); C – Corrosão (peça com presença de ferrugem acentuada, acima 20mm); F – Falta (peça faltante).									
CABINE		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - CABINE	
OK D		OK D		OK D		OK D		Equipamento não dotado de cabine.	
VIDROS		BANCOS		TAPETES					
GRADES		AR COND		FECHOS					
FARÓIS		CONSOLE		MANUAIS					
DEGRAUS		MEDIDORES		COMANDOS					
MONITOR		LUZES		AQUECEDOR					
PORTA		LIMPA VIDROS		ALARME					
CINTOS		ESPELHOS		BUZINA					
ROPS CABINE		FOPS CABINE		P.EMS					
MOTOR		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - MOTOR	
OK D		OK D		OK D		OK D		Equipamento não dotado de motor	
ÓLEO		RADIADOR		VENTILADOR					
NÍVEL DO ÓLEO		SIST. INJEÇÃO		MOT. VENT.					
PRESSÃO ÓLEO		FILTRO AR		POLIES					
LIQ. REFRIG		TUBAGEN		CORREIAS					
NÍVEL L. REFR.		BOMBA ÁGUA		ALTERNADOR					
BATERIA		CABOS		RUIDOS					
TRANSMISSÃO		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - TRANSMISSÃO	
OK D		OK D		OK D		OK D		Com necessidade de revisões.	
TRANSMISSÕES		CAIXA		CONTROLES					
DIFERENCIAL		VEDAÇÕES		RUIDOS					
SISTEMA HIDRÁULICO		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - SISTEMA HIDRÁULICO	
OK D		OK D		OK D		OK D		Equipamento desmontado para o transporte.	
LANÇA		MOTORES		ROLOS COMPAC.					
BRAÇO		TUBAGENS		CAÇAMBA					
CILINDROS		B. VALVUAS		T. ELEVATORIS					
VAZAMENTOS		PINOS		GARFOS					
BOMBAS		LINK		ROLOS COMPAC.					
HASTES		ÓLEO							
PNEUS & ACESSÓRIOS		(OK) SEM AVARIAS		(A) AVARIADO		(NA) NÃO AVARIADO		OBSERVAÇÃO - PNEUS & ACESSÓRIOS	
OK D		OK D		OK D		OK D		Pneus em regular estado de conservação.	
PLAINA		ENGATES		PNEUS				Equipamento desmontado para o transporte.	
PÁ AGRÍCOLA		TORRES		RODAS				Obs. Não possui a plaqueta de identificação (10226067838278)	
CILINDROS		CHASSI		FREIOS					
ESTEIRAS		SAPATAS		RODA GUIA					
R. DENTADA		M. GIRATORIA		PINOS					
INSPEÇÃO NECESSÁRIA									
FUGAS / NÍVEIS		OK NOK		VERIFICAÇÕES VARIAS		OK NOK		OBSREVAÇÕES	
ÓLEO HIDRÁULICO		☒ ok		GARFO, PINOS DE AJUSTE		☐		CABOS ELÉTRICOS	
ÓLEO MOTOR		☐		PROTECTOR DE CARGA ALINHADO		☐		TANQUE DE GÁS	
ÓLEO TRAVÕES		☒ ok		SUPORTE DO ENCOSTO CARGA		☐		AVISOS DE SEGURANÇA	
				TRAVÕES DE ESTACIONAMENTO		☒ E		FILTRO DE AR	
				COMANDO DE ACIONAMENTO FR E TR		☒ E		CONTROLES DE ELEVAÇÃO	
				CONTROLE DE ABAIXAMENTO		☐		DIREÇÃO FUNCIONAMENTO	
				MEDIDOR DE HORAS TRABALHADAS		☐		CONTROLE DE INCLINAÇÃO	
				MANGUEIRAS HIDRÁULICAS		☒ D		MEDIDOR PREÇÃO ÓLEO	
				CORREIAS DO MOTOR		☐		MEDIDOR COMBUSTÍVEL	
AVALIAÇÃO									
Valor de mercado: Média de Preço				Fontes de Consultas: MF RURAL R\$ 55.000,00				DATA DO PEDIDO: 28/08/2025	
Índice de Depreciação :				Regular 40%				NOME: Marcelo Bigotto	
Valor Sugestivo de Avaliação:				R\$ 33.000,00				ASSINATURA	