

 Dados

Realizado Em:	10/07/2026 12:00	O.S:	9644617699	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Magno Michel Silva Santos		Analista:	Wilton Fernandes de Almeida	

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	R*****7	Marca:	PEUGEOT	Modelo:	208 LIKE MT	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2022 / 2023	Quilometragem:	138014	Cidade:	SAO PAULO	UF Atual:	Não informado
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	QR code	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	Cor (Atual): BRANCA
Cambio (BIN): Não informado	Cambio (Atual): Manual

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: AVARIADO
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: AVARIADO
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: AVARIADO
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: AVARIADO
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

LATARIA / PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: REPINTURA
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ RETROVISOR ESQUERDO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: REPINTURA
- ⚠ TETO EXTERNO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ RETROVISOR DIREITO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: AUSENTE
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: AUSENTE
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ✓ ABS: SIM
- ✓ AIRBAG: SIM
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ AR CONDICIONADO: SIM
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ⏸ BANCO DE COURO: NÃO
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ✓ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ✓ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ✓ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: NÃO

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: FUNCIONANDO
- ✓ CÂMBIO: FUNCIONANDO
- ✓ AR CONDICIONADO: FUNCIONANDO

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✓ MANUAIS: **PRESENTE**
- ✓ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**

KIT GÁS / GNV:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ⚠ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
- ✓ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **BOM**
- ✓ PNEU TRASEIRO DIREITO: **BOM**
- ✓ PNEU ESTEPE: **BOM**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- ⏸ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- ⏸ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- ⏸ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- ⏸ POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- ⏸ NÚMERO DE PORTAS: **5**

MODALIDADE:

- ⏸ MODALIDADE: **HATCH**

PROCEDÊNCIA:

- ⚠ PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

Observações Adicionais

Estrutura e Pintura com apontamentos
Consta registro de Comercialização por Banco e Remarketing, conforme pesquisa.