



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE PUBLICAÇÃO



APROVADO COM  
RESTRIÇÃO

LAUDO Nº 24753 - DATA DE EMISSÃO: 20/10/2025

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO SANTANDER**

Local: **HUB - GO**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **14/10/2025**

Cidade/UF: **GOIÂNIA/GO**

### VEÍCULO

|                                                                                                                                                                 |                            |                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| Placa:                                                                                                                                                          | RENAVAM:                   | Emplacamento (Cidade/Estado): | KM:              |
| <b>N*****6</b>                                                                                                                                                  | <b>*****</b>               | <b>BRASILIA/DF</b>            | <b>-</b>         |
| Marca:                                                                                                                                                          | Modelo:                    | Ano Fabricação:               | Ano Modelo:      |
| <b>BMW</b>                                                                                                                                                      | <b>320I 2.0 16V 4P GAS</b> | <b>2010</b>                   | <b>2011</b>      |
| Portas:                                                                                                                                                         | Lugares:                   | Espécie:                      | Tipo de Veículo: |
| <b>4</b>                                                                                                                                                        | <b>5</b>                   | <b>PASSAGEIRO</b>             | <b>AUTOMÓVEL</b> |
|                                                                                                                                                                 |                            | Cor:                          | Combustível:     |
|                                                                                                                                                                 |                            | <b>BRANCA</b>                 | <b>GASOLINA</b>  |
| Acessórios:                                                                                                                                                     |                            |                               |                  |
| <b>AIR BAG; AR CONDICIONADO; CÂMBIO AUTOMÁTICO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FORRAÇÕES EM COURO; FREIOS ABS; RODAS DE LIGA LEVE; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;</b> |                            |                               |                  |

### CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: **✓** TUDO CERTO | **⚠** ATENÇÃO | **✗** TEM ALGO ERRADO

#### PLACA

Condição:

**✓ PLACA EM CONFORMIDADE.**

#### MOTOR

Numeração do Motor no

Veículo:

**\*\*\*\*\***

Numeração do Motor na BIN:

**\*\*\*\*\***

Condição:

**✗ NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU DANIFICADA.**

#### CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

**✓ N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

| COMP. DO MOTOR                           | BATENTE DA PORTA                           | ASSOALHO                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Condição:<br>✔ COMP. DO MOTOR: ORIGINAL. | Condição:<br>✔ BATENTE DA PORTA: ORIGINAL. | Condição:<br>✔ ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA. |

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

| VIDRO DIANTEIRO<br>(PÁRA-BRISA)                                     | VIDRO DIANTEIRO<br>ESQUERDO                  | VIDRO TRASEIRO<br>ESQUERDO                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Condição:<br>⚠ PARA-BRISA: NÃO ORIGINAL /<br>OUTRO TIPO / BLINDADO. | Condição:<br>✔ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL. | Condição:<br>✔ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL. |
| VIDRO TRASEIRO<br>(VIGIA)                                           | VIDRO TRASEIRO<br>DIREITO                    | VIDRO DIANTEIRO<br>DIREITO                  |
| Condição:<br>✔ VIGIA: ORIGINAL.                                     | Condição:<br>✔ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.   | Condição:<br>✔ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL. |

AVARIAS

PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO; RISCOS EM TODA PINTURA; FORRO DOS BANCOS RASGADOS; BORRACHA DAS PORTAS RASGADAS; PEÇAS DE ACABAMENTO DANIFICADOS DENTRO DO VEÍCULO;

PNEUS

|                     |                      |                      |                |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Estepe / Suplentes: | Quantidade de Pneus: | Quantidade de Eixos: | Aro dos Pneus: | Estado Geral dos Pneus: |
| 1                   | 4                    | 2                    | 0              | REGULAR                 |

## HISTÓRICO

### RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## OBSERVAÇÕES

**VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.**

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP  
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719