

 Dados

Realizado Em: 19/06/2026 11:14 **O.S:** 8445606873 **CNPJ:** *****

Vistoriador: Mauricio Pereira Laurindo

Analista: Wilton Fernandes de Almeida

 Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club

CPF/CNPJ: *****

 Dados do veículo

Placa: I*****1	Marca: FIAT	Modelo: BRAVO SPORTING 18	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2015 / 2016	Quilometragem: 212575	Cidade: BELO HORIZONTE-MG	UF Atual: Não informado
CRLV: Não informado	Nº do lacre: Não informado	Tipo de lacre: Não informado	Renavam: *****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): *****

Motor (BIN): *****

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): PRETA

Cambio (BIN): Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): *****

Motor (Atual): *****

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (Atual): PRETA

Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:	
✖	LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADO
✖	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADO
✖	PAINEL DIANTEIRO: AVARIADO
✔	PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
✔	PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
✔	PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
✔	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✔	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✖	COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADO
✖	COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: AVARIADO
✔	COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✖	CAIXA DE AR ESQUERDA: REPARADO
✔	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✔	LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✔	PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
✔	CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
✔	PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
✔	CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
✔	COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✖	CAIXA DE AR DIREITA: REPARADO
✔	COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
✖	COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: REPARADO

LATARIA / PINTURA:	
⚠	CAPÔ: REPINTURA
⚠	PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: REPINTURA
⚠	PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: REPINTURA
✔	PARACHOQUE DIANTEIRO: OK ORIGINAL
⚠	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
✔	RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
⚠	PORTA TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
✔	CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL
⚠	LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
⚠	TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
⚠	PARACHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
⚠	TETO EXTERNO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
⚠	LATERAL TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
✔	CAIXA DE AR DIREITA: OK ORIGINAL
⚠	PORTA TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
✔	PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✔	RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:	
✔	NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
✔	ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
✔	NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
✔	GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: OK ORIGINAL
⏸	PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
✔	ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
✔	GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
✔	GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
⏸	GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
✔	GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
⏸	GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
✔	GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
✔	GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:	
✔	ABS: SIM
✔	AIRBAG: SIM
✔	DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
✔	AR CONDICIONADO: SIM
⏸	CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
⏸	PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
✔	RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
⏸	BANCO DE COURO: NÃO
⏸	TETO SOLAR: NÃO
✔	ESPELHO ELÉTRICO: SIM
✔	VIDROS ELÉTRICOS: SIM
✔	TRAVA ELÉTRICA: SIM
✔	DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
✔	LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
✔	FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
✔	RODAS DE LIGA LEVE: SIM

INTERIOR:	
✖	CONDIÇÕES DO INTERIOR: RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS

FUNCIONAMENTO:	
✔	MOTOR: FUNCIONANDO
✔	CÂMBIO: FUNCIONANDO
✔	AR CONDICIONADO: FUNCIONANDO

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

-  ESTEPE: **PRESENTE**
-  TRIÂNGULO: **PRESENTE**
-  MACACO: **PRESENTE**
-  CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
-  CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
-  CHAVE RESERVA: **FALTA**
-  MANUAIS: **FALTA**
-  DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

-  VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

-  VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU ESTEPE: **REGULAR**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **HATCH**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **RUIM**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos

Faróis de milha avariados

Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.

Consta registo de Restrição Administrativa, conforme pesquisa.

Consta registo de Indício de Sinistrol, conforme consulta / pesquisa.

Consta registo de débitos referente a IPVA, conforme pesquisa.

Consta registo de Gravame: Alienação Fiduciária, conforme pesquisa.