



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE AVALIAÇÃO



APROVADO

LAUDO Nº 56971 - DATA DE EMISSÃO: 26/08/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **RZK**

Data da Vistoria: **03/08/2026**

Local: **RZK - QUERENCIA**

Cidade/UF: **QUERENCIA/MT**

VEÍCULO



Placa:

QCT8273

RENAVAM:

-

Emplacamento (Cidade/Estado):

QUERENCIA/MT

Marca:

FORD

Modelo:

RANGER CD XLS 4X4 2.2

KM:

-

Ano Fabricação:

2019

Ano Modelo:

2019

Portas:

4

Lugares:

5

Espécie:

ESPECIAL

Tipo de Veículo:

UTILITÁRIO

Cor:

BRANCA

Combustível:

DIESEL

RESUMO GERAL

CONDIÇÕES



TUDO CERTO!

AVARIAS



ATENÇÃO!

HISTÓRICO



TUDO CERTO!

OBSERVAÇÃO



ATENÇÃO!

ESTADO GERAL



REGULAR

AVALIAÇÃO

FIPE

Código FIPE	Valor de Mercado	Estimativa de Reparos	Depreciação (35%)	Sugestão
003405-3	R\$118.725,00	R\$16.900,00	R\$41.553,75	R\$60.271,25

MOLICAR

Código Molicar	Valor de Mercado	Estimativa de Reparos	Depreciação (35%)	Sugestão
01610188-1	R\$112.330,00	R\$16.900,00	R\$39.315,50	R\$56.114,50

Acessórios:

AIR BAG; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FORRAÇÕES EM COURO; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28 , declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:
✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**



MOTOR

Numeração do Motor no Veículo:
QJ2UKJ140759

Numeração do Motor na BIN:
QJ2UKJ140759

Condição:
✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**



CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo:
8AFAR23N9KJ140759

Numeração do Chassi na BIN:
8AFAR23N9KJ140759

Condição:
✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**



ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA		
COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✔ COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.	Condição: ✔ BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.	Condição: ✔ ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANT. (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANT. ESQ.	VIDRO TRAS. ESQ.
Condição: ✔ PARA BRISA: ORIGINAL.	Condição: ✔ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.	Condição: ✔ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.
VIDRO TRAS. (VIGIA)	VIDRO TRAS. DIR.	VIDRO DIANT. DIR.
Condição: ✔ VIGIA: ORIGINAL.	Condição: ✔ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.	Condição: ✔ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.

AVARIAS

MOTOR PARCIALMENTE DESMONTADO E FALTANDO PEÇAS - CARDAN DO 4X4 AUSENTE - TAMPA DA CAÇAMBA E ESTOFADO AVARIADO.

PNEUS

Estepe / Suplentes:
1

Quantidade de Pneus:
4

Quantidade de Eixos:
2

Aro dos Pneus:
-

Estado Geral dos Pneus:
REGULAR



FOTOS ADICIONAIS



Extra



Extra



Extra



Extra




Extra




Extra




Extra



Extra



Extra



Extra



Extra



Extra



Hodômetro



Traseira

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES


VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.


Eu, **DEALERS CLUB**, declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da vistoria do veículo e concordo expressamente que as imagens e dados constantes deste laudo possam ser utilizados exclusivamente pela Plena Visão Vistoria Veicular para fins estatísticos.

Tenho ciência que este laudo é assinado de forma eletrônica, sendo por mim aceito como válido. O seu conteúdo pode ser confirmado pelo emissor.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.



Vistoriador
WILLIAM GOMES



Auxiliar Conferente
MARLENE REIS LIMA