

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA Q****6	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 01622917-4	
ANO FABRICAÇÃO 2018	ANO MODELO 2019	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****	COR BRANCA
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.5		KILOMETRAGEM HODOMETRO INACESSÍVEL.	RENAVAM *****
MARCA FORD	MODELO KA SD	VERSÃO VEÍCULO SE SEDAN	QUANTIDADE DE PORTAS 4	
CIDADE VISTORIA IGARAPÉ	ESTADO VISTORIA MG	UF VISTORIA MG	PATIO VISTORIA TEGMA BUSKAR(IGARAPÉ /MG)	

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, ALARME, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, CENTRAL MULTIMÍDIA, COMPUTADOR DE BORDO, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, FÁRÓIS DE MILHA, FREIOS ABS, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS

Observações:

CAIXA DE AR COM PEQUENA AVARIA / ASSOALHO PORTA MALAS AVARIADO / PAINEL TRASEIRO AVARIADO/ ETIQUETA ETA DA COLUNA AUSENTE / ETIQUETA ETA DO MOTOR AUSENTE / HODÔMETRO INACESSÍVEL, VEÍCULO SEM CHAVE / LONG02 - LONGARINA COM DANO REPARÁVEL / NÚMERO DO CHASSI REMARCADO / ASSOALHO CENTRAL AVARIADO / AIRBAG DEFLAGRADO.

ESTADO: MINAS GERAIS CÓDIGO MOLICAR: 01622917-4 FORD KA+ SEDAN SE 1.5 12V AT 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2018 ANO MODELO: 2019 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1115 POTÊNCIA MÁXIMA: 136 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		AUSENTE
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		AUSENTE
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		AUSENTE
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		AMASSADA

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO		