

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA O****9	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 01506903-5	
ANO FABRICAÇÃO 2013	ANO MODELO 2014	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****	COR PRATA
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.0		KILOMETRAGEM INACESSÍVEL	RENAVAM *****
MARCA FIAT	MODELO UNO	VERSÃO VEÍCULO VIVACE	QUANTIDADE DE PORTAS 4	
CIDADE VISTORIA IGARAPE	ESTADO VISTORIA MG	UF VISTORIA MG	PATIO VISTORIA TEGMA BUSKAR(IGARAPÉ /MG)	

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, AR CONDICIONADO, COMPUTADOR DE BORDO, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO, PÉLCULA SOLAR, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, VIDROS TRASEIROS ELÉTRICOS

Observações:

ASSOALHO CENTRAL DANIFICADO REPARÁVEL + CAIXA DE AR - SOLEIRA MOTORISTA AMASSADA + CAIXA DE AR - SOLEIRA PASSAGEIRO AMASSADA + ASSOALHO DO PORTA MALAS E PAINEL TRASEIRO REPARADO COM DANOS + SEM CHAVES + HODOMETRO INACESSÍVEL+ LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO SOLDADO + CHASSI REMARCADO + AIRBAG REMOVIDO+ DEVIDO AOS ALTOS VALORES SUGERIMOS O SUCATEAMENTO

ESTADO: MINAS GERAIS CÓDIGO MOLICAR: 01506903-5 FIAT UNO VIVACE 1.0 8V EVO 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2013 ANO MODELO: 2014 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 895 POTÊNCIA MÁXIMA: 73 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		AUSENTE
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		AUSENTE
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		DANIFICADA
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		DANIFICADA
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		SOLDADO
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO		