

 Dados

|                      |                      |             |                  |                             |       |
|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------|
| <b>Realizado Em:</b> | 17/07/2026 10:59     | <b>O.S:</b> | 9528622230       | <b>CNPJ:</b>                | ***** |
| <b>Vistoriador:</b>  | Rafael Schmals Costa |             | <b>Analista:</b> | Wilton Fernandes de Almeida |       |

 Dados do solicitante/proprietário

|              |              |                  |       |
|--------------|--------------|------------------|-------|
| <b>Nome:</b> | Dealers Club | <b>CPF/CNPJ:</b> | ***** |
|--------------|--------------|------------------|-------|

 Dados do veículo

|                           |               |                       |               |                       |                    |                  |               |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Placa:</b>             | J*****9       | <b>Marca:</b>         | CHEVROLET     | <b>Modelo:</b>        | ONIX PLUS 10MT LT2 | <b>Tipo:</b>     | AUTOMOVEL     |
| <b>Fabricação/Modelo:</b> | 2023 / 2023   | <b>Quilometragem:</b> | 119976        | <b>Cidade:</b>        | URUGUAIANA-RS      | <b>UF Atual:</b> | Não informado |
| <b>CRLV:</b>              | Não informado | <b>Nº do lacre:</b>   | Não informado | <b>Tipo de lacre:</b> | Não informado      | <b>Renavam:</b>  | *****         |

| Dados do veículo (BIN)                    | Dados do veículo (Atual)                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chassi (BIN):</b> *****                | <b>Chassi (Atual):</b> *****                |
| <b>Motor (BIN):</b> *****                 | <b>Motor (Atual):</b> *****                 |
| <b>Combustível (BIN):</b> ALCOOL/GASOLINA | <b>Combustível (Atual):</b> ALCOOL/GASOLINA |
| <b>Cor (BIN):</b> PRATA                   | <b>Cor (Atual):</b> PRATA                   |
| <b>Cambio (BIN):</b> AV4V0587             | <b>Cambio (Atual):</b> Não informado        |

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: REPARADO
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: REPARADO
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: AVARIADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADO
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ CAIXA DE AR DIREITA: AVARIADO
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

LATARIA / PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: REPINTURA COM MASSA
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: REPINTURA COM MASSA
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: REPINTURA COM MASSA
- ✓ TETO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: NÃO ORIGINAL
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ✓ ABS: SIM
- ✓ AIRBAG: SIM
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ AR CONDICIONADO: SIM
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ⏸ BANCO DE COURO: NÃO
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ✓ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: NÃO
- ✓ RODAS DE LIGA LEVE: SIM

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO

FUNCIONAMENTO:

- ⚠ MOTOR: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ CÂMBIO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ AR CONDICIONADO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✖ ESTEPE: **FALTA**
- ✔ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✔ MACACO: **PRESENTE**
- ✔ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✖ CHAVE PRINCIPAL: **FALTA**
- ✖ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✖ MANUAIS: **FALTA**
- ✖ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- ⏸ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ⚠ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
- ⚠ PNEU TRASEIRO DIREITO: **REGULAR**
- ✖ PNEU ESTEPE: **AUSENTE**

VIDROS:

- ✔ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- ⏸ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- ⏸ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- ⏸ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- ⏸ POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- ⏸ NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- ⏸ MODALIDADE: **SEDAN**

PROCEDÊNCIA:

- ⚠ PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos  
Veículo sem chaves: principal e reserva, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados  
Consta registro de débitos referente a IPVA e Multas, conforme pesquisa.