

Data Solicitação: **06/02/2026**Data Vistoria: **10/02/2026**Data Conclusão: **11/02/2026**Cidade/UF: **IGARAPÉ - MG****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E*****9** Marca: **FIAT** Modelo: **UNO EVO (VIVACE 1.0 8v(Flex))** Cód. Molicar: **01506903-5** KM: **132225**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **VERMELHA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2010/2011**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Apresenta vestígios de marcas de lixa/abrasão com suspeita de adulteração.
- D) Numeração identificadora do motor: Com um ou mais caracteres ilegíveis/danificados.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**


- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: AUSENTE | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ILEGÍVEL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Reprovado devido longarinas dianteiras, painel dianteiro avariados, chassi dentro dos padrões habituais da fabricante, numero de motor com caracteres ilegíveis/danificados, etiquetas ETA ilegíveis, gravação identificadora do vidro do para-brisa ausente as demais dentro dos padrões habituais da fabricante; Tapeçaria interna avariada, com marcas de terra e lama nos bancos, consoles; compartimento do motor com marcas de terra e lama; colunas das portas com marcas terra e lama embaixo das guarnições.


Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**