

Data Solicitação: **22/07/2026**Data Vistoria: **23/07/2026**Data Conclusão: **28/07/2026**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E****3** Marca: **FIAT** Modelo: **UNO MILLE (WAY ECONOMY 1.0 8V)** Cód. Molicar: **01510164-2** KM: **196572**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **2** Ano/Mod: **2010/2010**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **NÃO VERIFICADO**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.** Remarcação: **NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL | - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO (COLUNA ESQ; CENTRAL; PAINEL FRONTAL E LONGARINAS DIANT. DIR; DANIFICADAS)NECESSÁRIO REALIZAR REVISÃO ELÉTRICA E MECÂNICA.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**