



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE PUBLICAÇÃO



**APROVADO COM  
RESTRIÇÃO**

LAUDO Nº 56115 - DATA DE EMISSÃO: 28/07/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO VOLKSWAGEN S/A**

Local: **DEALERS - SUZANO**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **27/07/2026**

Cidade/UF: **SUZANO/SP**

### VEÍCULO

|                                                                                                      |                                 |                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Placa:                                                                                               | RENAVAM:                        | Emplacamento (Cidade/Estado): | KM:                      |
| <b>P*****6</b>                                                                                       | <b>*****</b>                    | <b>GUARULHOS/SP</b>           | <b>129600</b>            |
| Marca:                                                                                               | Modelo:                         | Ano Fabricação:               | Ano Modelo:              |
| <b>HYUNDAI</b>                                                                                       | <b>HB20 COMFORT 1.0 12V MT5</b> | <b>2016</b>                   | <b>2017</b>              |
| Portas:                                                                                              | Lugares:                        | Espécie:                      | Tipo de Veículo:         |
| <b>4</b>                                                                                             | <b>5</b>                        | <b>PASSAGEIRO</b>             | <b>AUTOMÓVEL</b>         |
|                                                                                                      |                                 | Cor:                          | Combustível:             |
|                                                                                                      |                                 | <b>BRANCA</b>                 | <b>ALCOOL / GASOLINA</b> |
| Acessórios:                                                                                          |                                 |                               |                          |
| <b>AIR BAG; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;</b> |                                 |                               |                          |

### CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

**LEGENDA:** ✔ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✖ TEM ALGO ERRADO

#### PLACA

Condição:

✔ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

#### MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

✔ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

#### CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

✔ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

| COMP. DO MOTOR                                  | BATENTE DA PORTA                                  | ASSOALHO                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Condição:<br>✔ <b>COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.</b> | Condição:<br>✔ <b>BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.</b> | Condição:<br>✔ <b>ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.</b> |

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

| VIDRO DIANTEIRO<br>(PÁRA-BRISA)             | VIDRO DIANTEIRO<br>ESQUERDO                         | VIDRO TRASEIRO<br>ESQUERDO                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Condição:<br>✔ <b>PARA BRISA: ORIGINAL.</b> | Condição:<br>✔ <b>DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.</b> | Condição:<br>✔ <b>TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.</b> |
| VIDRO TRASEIRO<br>(VIGIA)                   | VIDRO TRASEIRO<br>DIREITO                           | VIDRO DIANTEIRO<br>DIREITO                         |
| Condição:<br>✔ <b>VIGIA: ORIGINAL.</b>      | Condição:<br>✔ <b>TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.</b>   | Condição:<br>✔ <b>DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.</b> |

AVARIAS

CAIXA DE AR DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, PARA CHOQUE DIANTEIRO/TRASEIRO E PARA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO AVARIADO.

PNEUS

|                     |                      |                      |                |                         |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Estepe / Suplentes: | Quantidade de Pneus: | Quantidade de Eixos: | Aro dos Pneus: | Estado Geral dos Pneus: |
| <b>1</b>            | <b>4</b>             | <b>2</b>             | <b>14</b>      | <b>REGULAR</b>          |

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD;

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 1 LEILÃO;

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.