

Data Solicitação: **24/08/2026**Data Vistoria: **01/09/2026**Data Conclusão: **03/09/2026**Cidade/UF: **RIO DE JANEIRO - RJ****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **K****3** Marca: **FIAT** Modelo: **PALIO (FIRE EX 1.0 8v)** Cód. Molicar: **01501462-9** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **VERMELHA** Comb: **GASOLINA** Portas: **2** Ano/Mod: **2001/2001**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **VERMELHA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1:** LACRE DE SEGURANCA, TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE ESPECIAL, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL**3. ACESSÓRIOS**

Ar Condicionado, Rádio CD/MP3, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta oxidação/corrosão comprometendo um ou mais caracteres da numeração identificadora do chassi.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Com um ou mais caracteres ilegíveis/danificados.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- PARA-BRISA: TROCADA - PORTA DIANTEIRA DIREITA: TROCADA - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL
- TRASEIRO (VIGIA): AUSENTE

F) Etiqueta de identificação

- ASSOALHO: ORIGINAL - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL

6. COMENTÁRIOS

VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO (TETO; PAINEL TRAS./DIANT; E LONGARINAS TRAS./DIANT; DANIFICADAS) POSSÍVEL TORÇÃO DE CARROCERIA. DEVIDO AOS DANOS E AO ALTO CUSTO DE REPAROS. RECOMENDA-SE A SUA VENDA COMO SUCATA.

GRAVAÇÃO SERIAL DO CHASSI ILEGÍVEL.

Analista Técnico: Analista_ext2