

 Dados

Realizado Em:	13/08/2026 15:23	O.S:	9528638105	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Rafael Schmals Costa		Analista:	Wilton Fernandes de Almeida	

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	I*****0	Marca:	RENAULT	Modelo:	LOGAN EXP 16	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2011 / 2012	Quilometragem:	187452	Cidade:	SANTA MARIA-RS	UF Atual:	Não informado
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	Cor (Atual): BRANCA
Cambio (BIN): Não informado	Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: REPARADO
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: AVARIADO
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

LATARIA / PINTURA:

- ✓ CAPÔ: OK ORIGINAL
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: REPINTURA COM MASSA
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ⚠ PARACHOQUE DIANTEIRO: REPINTURA COM MASSA
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: REPINTURA COM MASSA
- ✓ TETO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ RETROVISOR DIREITO: AVARIADO

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: NÃO ORIGINAL
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: NÃO
- ⏸ AIRBAG: NÃO
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ AR CONDICIONADO: SIM
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: NÃO
- ⏸ BANCO DE COURO: NÃO
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: NÃO
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ✓ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
- ✓ RODAS DE LIGA LEVE: SIM

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: FUNCIONANDO
- ✓ CÂMBIO: FUNCIONANDO
- ✗ AR CONDICIONADO: NÃO FUNCIONA

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

-  ESTEPE: **FALTA**
-  TRIÂNGULO: **PRESENTE**
-  MACACO: **FALTA**
-  CHAVE DE RODA: **FALTA**
-  CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
-  CHAVE RESERVA: **FALTA**
-  MANUAIS: **PRESENTE**
-  DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

-  VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

-  VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU ESTEPE: **AUSENTE**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **SEDAN**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

Observações Adicionais

Estrutura e Pintura com apontamentos
Ar condicionado não gela
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.
Consta registo de débitos referente a Multas, conforme pesquisa.