LAUDO DE PUBLICAÇÃO

Data Solicitação: **20/03/2026** Data Vistoria: **24/03/2026** Data Conclusão: **25/03/2026** Cidade/UF: **IGARAPÉ - MG**

APROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **O*****7** Marca: **FIAT** Modelo: **UNO EVO (WAY 1.0 8v(Flex))** Cód. Molicar: **01506905-9** KM: **122308**

Chassi: ********** Motor: ********** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2013/2014**

Chassi BIN: ********** Motor BIN: ********** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOL** Renavam: **********

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Direção Assistida, Freios ABS, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- PARA-BRISA: ORIGINAL	**- PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL**	**- PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL	**- PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**	**- TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL**

F) Etiqueta de identificação

- ASSOALHO: ORIGINAL	**- BATENTE DA PORTA: ORIGINAL**	**- COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL**

6. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, pneus próximo do TWI, motor, chassi, etiquetas, gravações dos vidros dentro do padrão. Possui caixas de ar ambos os lados com avarias leves.



Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA