LAUDO CAUTELAR

REPROVADO

DADOS GERAIS

Solicitante: ********* ******	Vistoriador: **JHUAN SALGADO SILVA**	Pátio: **DEALERS-GRU**
Proprietário do Laudo: ********* ******	N° do Laudo: **416203**	
Data da Vistoria: **19/03/2024**	Data da Solicitação:	Data Conclusão: **25/03/2024**

DADOS DO VEÍCULO



Marca: **RENAULT**	N° Chassi (BIN): **********
Modelo: **SANDERO AUTHENTIQUE FLEX 1.0 12V 5P**	N° Chassi (Coletado): **********
Ano/Fab/Mod: **2018 / 2019**	N° Motor (BIN): *********
Cor: **BRANCA**	N° Motor (Coletado): *********
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA**	Quilometragem (Km): **92606**
Código Molicar: **04003080-5**	

ACESSÓRIOS

- AIRBAG FRONTAL (MOTORISTA / PASSAGEIRO) - AR CONDICIONADO - AR QUENTE - CD PLAYER MP3 - CALOTAS - DESEMBAÇADOR TRASEIRO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - FREIOS ABS - KIT GAS (GNV) - VIDRO ELÉTRICO - 5 PORTAS - 5 LUGARES

ACESSÓRIOS / ITENS OBRIGATÓRIOS

DADOS COLETADOS

1. Condição da númeração do motor

MOTOR
- DIVERGENTE

2. Condição da númeração do chassi

CHASSI
- 1-Dentro dos Padrões do Fabricante / Regularizada

3. Condição da númeração do câmbio

CÂMBIO
- Obstruído

4. Etiqueta ETA

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
- 1-Dentro dos padrões do fabricante

DO BATENTE DA PORTA
- 1-Original/Dentro dos padrões do fabricante.

5. Gravação de chassi nos vidros

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- 1. Original / Todas as gravações são originais

6. Condições estrutural do veiculo

VEÍCULO SEM BLINDAGEM, , ATENÇÃO: VEÍCULO COM GNV (KIT GÁS) - VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO, ,

7. Conservação do veículo

CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO
- 3-REGULAR

8. Funcionamento do veículo

VEICULO FUNCIONA
- LIGA? NÃO

POSSUI BATERIA
- SIM

CONCLUSÃO

- Observações Gerais: APRESENTA DANOS EM SUA ESTRUTURA,PAINEL TRASEIRO AMASSADO, NUMERO DE MOTOR DIVERGENTE DA BIN.
- Danos Estrutura: