LAUDO DE PUBLICAÇÃO
PLENAVER VISTORIA VEICULAR

CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031- 4102
Data Vistoria: 04/09/2026

APROVADO
COM RESTRIÇOES

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	CÓDIGO MOLICAR	
R***1**	**********	**********	**01712671-0**	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2022	**2022**	**********	**********	**CINZA**
COMBUSTÍVEL	MOTORIZAÇÃO		KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA E ALCOOL	**1.0**		**152303**	**********
MARCA	MODELO	VERSÃO VEÍCULO	QUANTIDADE DE PORTAS	
CHEVROLET	**ONIX**	**MT LT2**	**4**	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
BELÉM	**PA**	**PA**	**VIP LEILÕES - PA**	

Acessórios:
4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, ALARME, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, CÂMERA DE RÉ, COMPUTADOR DE BORDO, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE, FREIOS ABS, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO, PÉLICULA SOLAR, REGULAGEM DE ALTURA DO MOTORISTA, RETROVISORES ELÉTRICOS, RODAS DE LIGA LEVE, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, VIDROS TRASEIROS ELÉTRICOS

Observações:
CXS DE AR AVARIADAS+ ASSOALHO DO PORTA MALAS AVARIADO+ ASSOALHO CENTRAL AVARIADO
ESTADO: PARÁ CÓDIGO MOLICAR: 01712671-0 CHEVROLET ONIX LT 1.0 12V MT6 4P ETA./GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2022 ANO MODELO: 2022 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 1037 POTÊNCIA MÁXIMA: 82 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA	⚠	DANIFICADA
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA	⚠	DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR	✓	
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA	✓	
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR	✓	
GRAVAÇÃO DOS VIDROS	✓	

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA	✓	
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO	✓	

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA	✓	
COLUNA CENTRAL MOTORISTA	✓	
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA	⚠	AMASSADA
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO	✓	
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO	⚠	AMASSADA
COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO	✓	