

LAUDO DE VISTORIA		TRATOR			
Data de Vistoria: 28/11/23	Operação: 710435	Ano: 2023			
Número de série: 6211070915	Modelo: 67110P41A0				
Nº de Motor: 1098,9	Marca: MPE201-1000000				
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ☒ SIM ☐ NÃO 2) Caso NÃO, indicar as causas observadas e motivo da não realização da vistoria com avaliação visual dos itens pertinentes 3) Trabalho com carga? ☐ SIM ☒ NÃO ☐ Não sabemos informar 4) Tem implemento acoplado? ☐ SIM ☒ NÃO					
ITEMS TÉCNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Motor					
Transmissão - Manual () Automática ()					
Nº de Marchas: 20					
Reversor () Multiplicador () Redutor ()					
Diferencial	☒				
Freioagem	☒				
Sistema Hidráulico	☒				
Tração 4x2 () 4x4 ()	☒				
Bomba e Bicos	☒				
Tratamento Traseira	☒				
Ferros	☒				
Parte Elétrica	☒				
Pneus Dianteiros - Tamanho: 140/20	☒				
Pneus Traseiros - Tamanho: 150/20	☒				
Bomba D'Água	☒				
Bateria	☒				
Banco Operador	☒				
Brace do Terceiro Ponto	☒				
Cabine Ar Condicionado	☒				
Comando - Simples () Duplo ()	☒				
Hidráulico / Barramentos	☒				
Isolante e Pintura	☒				
Pneus Dianteiros - Sim () Não ()	☒				
Pneus Traseiros - Sim () Não ()	☒				
Radiador	☒				
Comando de Força	☒				
Rodado duplo - Sim () Não ()					
Piloto automático - Sim () Não ()					
Preparação para Piloto Automático					
Assinatura do Perito: <i>PERITADO</i>					ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO BOM ☒ REGULAR ☐ RUIM ☐ SUCATA ☐