dll Financial Solutions Partner

LAUDO DE VISTORIA
TRATOR

Data da Vistoria: 03 de novembro de 2025
Operação: 743652
Ano: 2023
Número de série: 6713689096 / Chassi: 9AGT00107PEC08452
Modelo: MF 6713
N° de Horas: 1.147
Marca: Massey Ferguson

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? [X] SIM [ ] NÃO*
* Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.

2) Trabalhou com cana? [ ] SIM [ ] NÃO [X] Não sabemos informar

3) Tem implemento acoplado? [X] SIM [ ] NÃO

ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor		*			
Transmissão - Manual [X] Automatica [ ] N° de Marchas: 12X12 Reversor [X] Multiplicador [ ] Redutor [ ]		*			
Diferencial		*			
Embreagem		*			
Sistema Hidraulico		*			
Tração - 4x2 [ ] 4x4 [X]		*			
Bomba e Bicos		*			
Redução Traseira		*			
Freios		*			
Parte Eletrica		*			
Pneus Dianteiros - Tamanho: 14.9-26			*		
Pneus Traseiro - Tamanho: 23,1-30			*		
Bomba D'Agua		*			
Bateria		*			
Banco Operador		*			
Braço do Terceiro Ponto				*	
Cabine Ar Condicionado					*
Comando - Simples [ ] Duplo [X]		*			
Hidraulico / Barramentos		*			
Lataria e Pintura		*			
Pesos Dianteiros - Sim [ ] Não [X]					*
Pesos Traseiros - Sim [ ] Não [X]					*
Radiador		*			
Tomada de Força		*			
Rodado duplo - Sim [ ] Não [X]					*
Piloto automático - Sim [ ] Não [X]					*
Preparação para Piloto Automático					*

OBSERVAÇÕES:

Pintura riscada ; Teto com pontos amassados ; Parabrisas riscados ; Parabrisa traseiro direito quebrado ; Falta braço do terceiro ponto. Contem Implemento acoplado: Carregador frontal com Concha - Marispan/Série M105 ; Ano: 2023 ; cor: Cinza ; Série : 000357078 ; Implemento desprovido de plaqueta de identificação.

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO	
BOM	
REGULAR	*
RUIM	
SUCATA	

ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS

R$

DADOS LOCAL DE DEPÓSITO