

DL financial solutions partner		LAUDO DE VISTORIA TRATOR				
Data da Vistoria: 13 de fevereiro de 2026		Operação: 779480		Ano: 2024		
Número de série: 6713706221 / Chassi: 9AGT010760031130		Modelo: MF 6713				
Nº de Horas: 926		Marca: Massey Ferguson				
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM ☒ NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.						
2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO ☒ Não sabemos informar						
3) Tem implemento acoplado? () SIM ☒ NÃO						
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A	
Motor		★				
Transmissão - Manual ☒ Automática ()		★				
Nº de Marchas: 10		★				
Reversor ☒ Multiplicador () Redutor ()		★				
Diferencial		★				
Embreagem		★				
Sistema Hidráulico			★			
Tração - 4x2 () 4x4 ☒		★				
Bomba e Bicos		★				
Redução Traseira		★				
Freios			★			
Parte Elétrica		★				
Pneus Dianteiros - Tamanho: 14.9-26		★				
Pneus Traseiro - Tamanho: 23.5-30		★				
Bomba D'Água		★				
Bateria			★			
Banco Operador		★				
Braço do Terceiro Ponto				★		
Cabine Ar Condicionado		★				
Comando - Simples () Duplo ☒		★				
Hidráulico / Barramentos		★				
Lataria e Pintura		★				
Pesos Dianteiros - Sim ☒ Não ()		★				
Pesos Traseiros - Sim () Não ☒					★	
Radiador		★				
Tomada de Força		★				
Rodado duplo - Sim () Não ☒					★	
Piloto automático - Sim () Não ()					★	
Preparação para Piloto Automático					★	
OBSERVAÇÕES:						
Pintura riscada; Pontas de ferrugem; Freio auxiliar traseiro esquerdo quebrado; falta braço do terceiro ponto; freio de estacionamento averiado; falta chave de ignição; Mangueira hidráulica apertada; Trator com protetor de fardos e quebra mato adaptados (ruins); Engates rápidos do hidráulico danificados, faltam 10 válvulas.				ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO		
				BOM		
				REGULAR ★		
				RUIM		
				SUCATA		
				ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS		
				R\$		
DADOS LOCAL DE DEPÓSITO						