

		LAUDO DE VISTORIA TRATOR			
Data da Vistoria: 09/02/2023		Operação: 721052		Ano: 2023	
Número de série: A11L677085		Modelo: A114			
N° de Horas: 1203		Marca:		VALTRA	
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? (X) SIM () NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO (X) Não sabemos informar					
3) Tem implemento acoplado? () SIM (X) NÃO					
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor					
Transmissão - Manual (X) Automatica ()					
N° de Marchas: 6					
Reversor (X) Multiplicador () Redutor ()					
Diferencial					X
Embreagem					X
Sistema Hidraulico					X
Tração - 4x2 () 4x4 (X)		X			
Bomba e Bicos					X
Redução Traseira					X
Freios					X
Parte Eletrica					X
Pneus Dianteiros - Tamanho: 14.9.26 GOOD YEAR					
Pneus Traseiro - Tamanho: 23.1.30 GOOD YEAR					
Bomba D'Água					X
Bateria		X			
Banco Operador		X			
Braço do Terceiro Ponto		X			
Cabine Ar Condicionado		X			
Comando - Simples () Duplo ()					X
Hidraulico / Barramentos					X
Lataria e Pintura		X			
Pesos Dianteiros - Sim (X) Não () 550 KG					
Pesos Traseiros - Sim (X) Não () 200 KG					
Radiador					X
Tomada de Força					X
Rodado duplo - Sim () Não (X)					
Piloto automático - Sim () Não (X)					
Preparação para Piloto Automático					X
VISTORIA FEITA DE FORMA VISUAL, SEM DESMONTAGEM DE COMPONENTES.					ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO
					BOM
					REGULAR X
					RUIM
					SUCATA