

		LAUDO DE VISTORIA TRATOR			
Data da Vistoria: <u>10/12/2025</u>		Operação: <u>701864</u>		Ano: <u>2022</u>	
Número de série: <u>W194656 980</u>		Modelo: <u>BH194 HiTECH</u>			
N° de Horas: <u>3388.7</u>		Marca: <u>VALSNA</u>			
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ☒ SIM () NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO ☒ Não sabemos informar					
3) Tem implemento acoplado? () SIM ☒ NÃO					
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor					
Transmissão - Manual () Automatica ()					
N° de Marchas: _____					
Reversor ☒ Multiplicador () Redutor ()		X			
Diferencial		X			
Embreagem					X
Sistema Hidraulico	X				
Tração - 4x2 () 4x4 ☒		X			
Bomba e Bicos		X			
Redução Traseira		X			
Freios			X		
Parte Elétrica		X			
Pneus Dianteiros - Tamanho: _____					
Pneus Traseiros - Tamanho: _____					
Bomba D'Água	X				
Bateria	X				
Banco Operador	X				
Braço do Terceiro Ponto		X			
Cabine Ar Condicionado	X				
Comando - Simples () Duplo ☒		X			
Hidraulico / Barramentos		X			
Lataria e Pintura		X			
Pesos Dianteiros - Sim ☒ Não ()		X			
Pesos Traseiros - Sim ☒ Não ()		X			
Radiador	X				
Tomada de Força	X				
Rodado duplo - Sim () Não ☒					
Piloto automático - Sim () Não ☒					
Preparação para Piloto Automático		X			
					ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO BOM REGULAR ☒ RUIM SUCATA