

 Instrumentos de medição e controle		LAUDO DE VISTORIA TRATOR			
Data da Vistoria: 28/08/2023 Número de série: W324691794 N° de Horas: 1608,7		Operação: 769804 Modelo: BH 224 Marca: VALTRA		Ano: 2023	
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ☒ SIM ☐ NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
2) Trabalhou com cana? ☐ SIM ☒ NÃO ☐ Não sabemos informar					
3) Tem implemento acoplado? ☐ SIM ☒ NÃO					
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Motor		✓			
Transmissão - Manual ☐ Automática ☐		✓			
N° de Marchas: _____		✓			
Reversor ☐ Multiplicador ☐ Redutor ☐		✓			
Diferencial		✓			
Embreagem		✓			
Sistema Hidráulico		✓			
Tração - 4x2 ☐ 4x4 ☒		✓			
Bomba e Bicos		✓			
Redução Traseira		✓			
Freios		✓			
Parte Elétrica		✓			
Pneus Dianteiros - Tamanho: _____		✓			
Pneus Traseiros - Tamanho: _____			✓		
Bomba D'Água		✓			
Bateria		✓			
Banco Operador		✓			
Braço do Terceiro Ponto		✓			
Cabine Ar Condicionado		✓			
Comando - Simples ☐ Duplo ☐		✓			
Hidráulico / Barramentos		✓			
Lataria e Pintura		✓			
Pesos Dianteiros - Sim ☐ Não ☐		✓			
Pesos Traseiros - Sim ☐ Não ☐		✓			
Radiador		✓			
Tomada de Força		✓			
Rodado duplo - Sim ☒ Não ☐			✓		
Piloto automático - Sim ☒ Não ☐		✓			
Preparação para Piloto Automático		✓			
OBSERVAÇÕES:					
O 1º Pneu do Rodado Duplo está furado					
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO BOM REGULAR ☒ RUIM SUCATA					
ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS R\$					