

DL Financial solutions partner		LAUDO DE VISTORIA PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO			
Data da Vistoria:	29/07/2026	Operação:	Ano: 2021		
Número de série:	2225628074	Modelo:	BS2225 H		
Nº de Horas:	1.384	Marca:	Valtra		
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ☒ SIM () NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Chassi	X				
Comando de Pulverização + Controlador de Vazão + GPS				X	
Motor	X				
Barra	X				
Transmissão	X				
Diferencial					X
Eixo Dianteiro	X				
Eixo Traseiro	X				
Comando Hidráulico	X				
Bomba e Sico	X				
Bomba Pulverização		X			
Pneus Dianteiros	X				
Pneus Traseiro	X				
Cabine Ar Condicionado		X			
Tanque - Qtd. Litros: 500	X				
Bateria				X	
Freios	X				
Piloto automático Sim () Não ☒				X	
OBSERVAÇÕES: sem GPS, monitor para controlar a pulverização e alguns pontos de ar perdido.					
• Máquina sem bateria; • Sem GPS; • Piloto automático com itens faltantes.					
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO BOM REGULAR X RUIM SUCATA					