

		LAUDO DE VISTORIA PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO			
Data da Vistoria: 01/09/25		Operação: 740160		Ano: 2022	
Número de série: 222645115		Modelo: PULVERIZADOR BS 2225H			
N° de Horas: 51 VERIFICAR		Marca: VALTRA			
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM () NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
ITENS TÉCNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Chassi	X				
Comando de Pulverização + Controlador de Vazão + GPS		X			
Motor		X			
Barra		X			
Transmissão		X			
Diferencial		X			
Eixo Dianteiro		X			
Eixo Traseiro		X			
Comando Hidráulico		X			
Bomba e Bico		X			
Bomba Pulverização		X			
Pneus Dianteiros	X				
Pneus Traseiros	X				
Cabine Ar Condicionado	X				
Tanque - Qtid. Litros:		X			
Bateria				X	
Freios		X			
Piloto automático Sim (X) Não ()				X	
OBSERVAÇÕES:					
O BEM SE ENCONTRA SEM CHAVE DE IGNIÇÃO E SEM BATERIA NÃO TENDO COMO INFORMAR QUANTIDADE DE HORA E FUNCIONAMENTO DO MOTOR				ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO BOM REGULAR X RUIM SUCATA	
				ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS R\$	