

		LAUDO DE VISTORIA PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO			
Data da Vistoria: 25/04/2025		Operação:			
Número de série: 3020422342		Ano: 2016		Horímetro:	
Modelo: MS3020H		Marca: Jatro			
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ☒ SIM () NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Chassi		☒			
Comando de Pulverização + Controlador de Vazão + GPS		☒	☒		
Motor		☒			
Barras			☒		
Transmissão			☒		
Diferencial					☒
Eixo Dianteiro			☒		
Eixo Traseiro			☒		
Comando Hidráulico		☒			
Bomba e Bico			☒		
Bomba Pulverização			☒		
* Pneu Dianteiros			☒		
Pneu Traseiro			☒		
Cabine Ar Condicionado			☒		
Tanque - Qtd. Litros: 3000		☒			
Bateria		☒			
Freios		☒			
Piloto automático Sim (x) Não ()		☒			
OBSERVAÇÕES:					ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO BOM REGULAR RUIM ☒ SUCATA