

		LAUDO DE VISTORIA				
		TRATOR				
Data da Vistoria: 04 de fevereiro de 2023		Operação:		Ano: 2023		
Número de série: 3130610412 / Chassi: 9AGT20023PM002108		Modelo: T230 CVT				
Nº de Horas: 2.162		Marca: Valtra				
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM ☒ NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.						
2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO ☒ Não sabemos informar						
3) Tem implemento acoplado? () SIM ☒ NÃO						
ITENS TÉCNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A	
Motor						
Transmissão - Manual () Automatica ☒						
Nº de Marchas:						
Reversor () Multiplicador () Redutor ()						
Diferencial						
Embreagem						
Sistema Hidráulico						
Tração - 4x2 () 4x4 ☒						
Bomba e Bicos						
Redução Traseira						
Freios						
Parte Elétrica						
Pneus Dianteiros - Tamanho: 600/85R20		*				
Pneus Traseiro - Tamanho: 510/85R42		*				
Bomba D'Água			*			
Bateria			*			
Banco Operador		*				
Braço do Terceiro Ponto		*				
Cabine Ar Condicionado			*			
Comando - Simples () Duplo ☒		*				
Hidráulico / Barramentos		*				
Lataria e Pintura		*				
Pesos Dianteiros - Sim ☒ Não ()		*				
Pesos Traseiros - Sim () Não ☒					*	
Radiador		*				
Tomada de Força			*			
Rodado duplo - Sim ☒ Não ()				*		
Piloto automático - Sim () Não ()					*	
Preparação para Piloto Automático					*	
OBSERVAÇÕES:						
Pintura riscada; Pneu-Luvas dianteiros arranhados; Faltam peças e acessórios da parte mecânica e elétrica; Tampa do cabeçote aberto; Peças do sistema de injeção desmontadas; Alternador e puxes peças soltas; Painel do colun e acabamento do interior desmontados; Cabos elétricos e chaves soltas; falta tampa da bateria; falta chave e antena GPS; falta pneus filipinos traseiros; Mecânica sem teste.						
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO						
BOM						
REGULAR						
RUIM *						
SUCATA						
ESTIMATIVA CUSTO DE REPAROS						
R\$						