

		LAUDO DE VISTORIA TRATOR			
Data da Vistoria: 06 de abril de 2026		Operação: 723324		Ano:	
Número de série: RAJ5DD7MTN3129262		Modelo: Manipulador Telescópico 530-110			
N° de Horas: bateria arriada impossibilitando ver		Marca: JCB			
1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM (X) NÃO* * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.					
2) Trabalhou com cana? () SIM (X) NÃO () Não sabemos informar					
3) Tem implemento acoplado? (X) SIM () NÃO					
ITENS TÉCNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Motor					
Transmissão - Manual () Automática (X)					
N° de Marchas:	X				
Reversor () Multiplicador () Redutor ()					
Diferencial	X				
Embreagem	X				
Sistema Hidráulico			X		
Tração - 4x2 () 4x4 ()	X				
Bomba e Bicos	X				
Redução Traseira	X				
Freios	X				
Parte Elétrica			X		
Pneus Dianteiros - Tamanho: 240	X				
Pneus Traseiros - Tamanho: 18	X				
Bomba D'Água	X				
Bateria			X		
Banco Operador	X				
Braço do Terceiro Ponto					X
Cabine Ar Condicionado	X				
Comando - Simples () Duplo ()	X				
Hidráulico / Barramentos			X		
Lataria e Pintura		X			
Pesos Dianteiros - Sim () Não ()	X				
Pesos Traseiros - Sim () Não ()	X				
Radiador	X				
Tomada de Força	X				
Rodado duplo - Sim () Não ()					X
Piloto automático - Sim () Não ()					X
Preparação para Piloto Automático					X
Há necessidade de colocação de mangueiras hidráulicas no VAS na torre telescópica / Pino do pistão da torre encontra-se dentro da cabine de comando / Bateria arriada impossibilitando ver o hodômetro					ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO BOM REGULAR X RUIM SUCATA
DADOS LOCAL DE DEPÓSITO					