

 Dados

Realizado Em:	28/07/2026 18:15	O.S:	10190628070	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Gustavo Luiz Correa de Carvalho			Analista:	Lucas Tarasoff

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	H*****1	Marca:	I HONDA	Modelo:	HONDA ACCORD EX	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2003 / 2003	Quilometragem:	230096	Cidade:	DOURADOS-MS	UF Atual:	MS
CRLV:	Não informado	Nº do lacre:	Não informado	Tipo de lacre:	Não informado	Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): GASOLINA	Combustível (Atual): GASOLINA
Cor (BIN): PRATA	Cor (Atual): PRATA
Cambio (BIN): Não informado	Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: REPARADO
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

LATARIA / PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: REPINTURA
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: REPINTURA COM MASSA
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ RETROVISOR ESQUERDO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: REPINTURA COM MASSA
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ TETO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: OK ORIGINAL
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: REPINTURA COM MASSA
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ⚠ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: AUSENTE
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ✓ ABS: SIM
- ✓ AIRBAG: SIM
- ✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ✓ AR CONDICIONADO: SIM
- ✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO: SIM
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ✓ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ✓ BANCO DE COURO: SIM
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ✓ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS: SIM
- ✓ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ✓ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: NÃO
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: NÃO
- ✓ RODAS DE LIGA LEVE: SIM

INTERIOR:

- ✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS

FUNCIONAMENTO:

- ⚠ MOTOR: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ CÂMBIO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ AR CONDICIONADO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✓ MANUAIS: **PRESENTE**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

KIT GÁS / GNV:

- || VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

ENGATE:

- || VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **NÃO**

PNEUS:

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ⚠ PNEU ESTEPE: **REGULAR**

VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- || VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- || VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO / HÍBRIDO:

- || VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- || POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

NÚMERO DE PORTAS:

- || NÚMERO DE PORTAS: **4**

MODALIDADE:

- || MODALIDADE: **SEDAN**

PROCEDÊNCIA:

- ⚠ PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

Observações Adicionais

Consta Alienação Fiduciária /
Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados
Veículo sem bateria!
Veículo sujo impossibilitado visualização de mais avaria!
Grade dianteira quebrada!
ESTRUTURA E PINTURA COM APONTAMENTOS.