

Data Solicitação: **11/12/2025**Data Vistoria: **11/12/2025**Data Conclusão: **12/12/2025**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **B****3** Marca: **YAMAHA** Modelo: **NMAX (160)** Cód. Molicar: **05307602-3** KM: **2034**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2021/2022**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Freios ABS, Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e amassados de uso, peças da carenagem frontal ausentes, pneus meia vida; Chassi, motor dentro dos padrões.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**